



PT. MERSIFARMA TM
SUKABUMI-INDONESIA

BERITA ACARA KERUSAKAN PERALATAN

Dilisi oleh Pemohon

No. : 001 BAKP/VII/2026

Departemen : Unit 4 Proses

Hari / Tanggal : Kamis / 30 Juli 2026

Nama Peralatan : Flexible Shaft Handpiece

Merk / Type :

No. Inventaris : 020/U.4/PROD/POL/VIII/22

Kronologis:

Ditemukan Flexible shaft handpiece yang digunakan untuk polishing punch dalam keadaan rusak, terdapat bunyi tidak wajar pada kabel dan penggunaan yang lama menyebabkan kabel menjadi panas. Produksi mengajukan job service ke bagian engineering dengan nomor 31683. Berdasarkan hasil pemeriksaan Engineering, ditemukan kabel tunner rusak atau selang flexible yang sudah aus. Perlu dilakukan penggantian.

Kategori (Dept. GA):

- ☐ Peralatan Furniture
☐ Peralatan Mobil
☐ Peralatan Dapur
☐ Peralatan Keamanan
☐ Peralatan Kebersihan
☐ _____
☐ _____

Kategori (Dept. Engineering):

- ☐ Mesin
☐ Produksi
☐ Alat Angkut Barang Berat
☐ Validasi
☐ Peralatan Laboratorium
☐ _____
☐ Alat Angkut Barang Berat
☐ _____
☐ _____

Kategori (IT):

- ☐ Peralatan Printer/Komputer
☐ Peralatan CCTV
☐ Peralatan IT
☐ _____
☐ _____

SYARAT WAJIB : 1. Sertakan foto barang yang rusak

Tindakan sementara yang diambil:

- Membuat bon service ke teknik
- Melaporkan kepada atasan

Dibuat:

Diperiksa:

Menyetujui:

Disposisi:

30/20
Tgl.

(Staff/Koord)

30/26
Tgl.

(Koord/Spv/Ast. Mgr)

30/26
Tgl.

(Kepala Departemen)

(Checklist Departemen terkait sesuai kategori peralatan yang rusak)

☐ Dept. General Affair

☐ Dept. Engineering

☐ Dept. Information Technology

(Dilisi oleh bagian Departemen terkait yang memeriksa)

Catatan hasil identifikasi:

kabel tunner rusak atau selang flexible yang sudah aus. Perlu dilakukan penggantian oleh user.

Disposisi:

☐ Perbaikan Internal

☐ Membutuhkan Part

☐ Menerbitkan SPB

☐ Identifikasi/Perbaikan Melalui Jasa

☐ Rusak tidak bisa digunakan

☐ Menerbitkan SPJ

Nama Petugas yang mengidentifikasi: Ascp Saepudin

Tgl/bln/thn: 03 Agustus 2026

Nomor : COM-FPT/001C.00
Dokumen

Tanggal : 11 SEP 2023
Berlaku

Disetujui :

FORMULIR PERMINTAAN PERLENGKAPAN PRODUKSI

Form. No 2PR00/FORM/107.03
 Tgl. Berlaku :
 16 Februari 2026
 Dibuat oleh :
 ELC

Tanggal :

No : 06 / MFG/PROD / 09 / 0111/2026

Nama Barang :
 Flexible Shaft Handpiece

Uraian Penjelasan (Alasan Rinci Penggunaan) :
 Ditemukan bunyi tidak wajar pada Flexible shaft handpiece yang digunakan untuk polishing punch. selain itu, penggunaan yang terus menerus menyebabkan kabel menjadi panas. Kabel digunakan untuk menyalurkan daya listrik ke motor penggerak mesin polishing.

Jumlah Permintaan :
 1 pcs

Peralatan Baru / Penambahan / Penggantian :
 Penggantian

Alokasi :
 proses unit 4


Nama Mesin / Alat :
 Polishing punch

No. Inventaris :

Indikator Kerusakan:
 Terdapat bunyi tidak wajar saat digunakan, dan lama kelamaan kabel menjadi panas.

Lampiran (v) :	✓	Berita Acara Kerusakan
	✓	Form Service
	✓	Foto Barang Rusak
		Bincard Penunjang / Kartu Stock Barang
		Foto / Drawing Peralatan Baru

Pemohon,



 (Koordinator / Supervisor)

Mengetahui / Menyetujui,


 (Ast. Mgr. / Mgr. Produksi)

 Grand Quality Improves Life's Quality PT. MERSIFARMA TM. SUKABUMI-INDONESIA	FORMULIR PERMOHONAN SERVICE ATAU JOB ORDER		No Formulir Permohonan												
			31683												
			Tanggal & Jam Pengajuan												
			2026-07-30 10:00:00												
Nama Pemohon : Departemen : Produksi unit 4 Nama Gedung/Area : Nomor Inventaris : Nama Fasilitas / Mesin : Tanggal Rencana Penggunaan : 2026-07-30 Permohonan : Service															
(Diisi oleh pemohon) Deskripsi Permohonan : Mohon untuk diperbaiki kabel mesin polishing, saat digunakan terdapat bunyi yang tidak wajar															
<table border="1"> <tr> <td>Pemohon</td> <td>Mengetahui</td> <td>Menyetujui*</td> <td>Penerima</td> </tr> <tr> <td>"" 2026-07-30 10:00:00</td> <td>Harisman Harisman 2026-08-03 12:28:38</td> <td></td> <td>Rangga Niki Al-Aziz 2026-08-03 12:51:29</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Departemen Manager</td> <td>Plant Manager</td> <td>Indri Dwi Handayani</td> </tr> </table>				Pemohon	Mengetahui	Menyetujui*	Penerima	"" 2026-07-30 10:00:00	Harisman Harisman 2026-08-03 12:28:38		Rangga Niki Al-Aziz 2026-08-03 12:51:29		Departemen Manager	Plant Manager	Indri Dwi Handayani
Pemohon	Mengetahui	Menyetujui*	Penerima												
"" 2026-07-30 10:00:00	Harisman Harisman 2026-08-03 12:28:38		Rangga Niki Al-Aziz 2026-08-03 12:51:29												
	Departemen Manager	Plant Manager	Indri Dwi Handayani												
ENGINEERING DEPARTEMENT (Diisi oleh Supervisor) Analisis Penyebab dan Perencanaan Tindakan : Kabel tunner rusak atau selang flexible nya sudah aus. perlu di ganti baru oleh user.															
Analisis Waktu Pengerjaan : - Skala Prioritas : High Risk - Jadwal (Tanggal / Jam) Mulai 2026-08-03 13:00:00 Selesai 2026-08-03 13:45:00 Apakah memerlukan SPB : Ya, SBP dibuat oleh user															
PENANGANAN PERMOHONAN															
Perbaikan / Penyelesaian :															
Komentar Pemohon	Mulai (Tanggal / Jam) :		Selesai (Tanggal / Jam) :												
	Hasil Perbaikan :														
	Keterangan :		Paraf Pemohon :												
Dikerjakan Oleh	Mengetahui	Menyetujui													
	Asep Saepudin 2026-08-03 13:46:20														
	Asep Saepudin														
Project and Engineering Team	Engineering Supervisor	Engineering / Asst Manager													

*Nomor Formulir diisi oleh Engineering Departement
 *Untuk permohonan job order ditandatangani oleh Plant Manager



dep 03/26
08

mm 05/26
08

Referensi alat

3 Pilihan Model Flexible Shaft Handpiece



RF 30/07/24