

Urgent

No :
Tanggal : 03 September 2026
Dari : Engineering

SURAT PERMINTAAN JASA

No	Kode Barang	Nama Barang, Tipe, Spesifikasi	Lokasi / User	Riwayat Pengajuan				Jumlah Permintaan	Satuan	Target Date	Kategori		Keterangan
				Tanggal	Jumlah	No SPB	Supplier						
1	IMO10005	Jasa Gulung Motor Fan THFM-017E-A 50 HZ 6P Include Penggantian Bearing	Unit 4	28-09-25	2	PW024878	Mega Induksi	2	Jasa	17-09-26	1. Inventaris		Untuk Perbaikan Motor Fan Outdoor HVAC Zona 6 Unit 4 Lantai 1. No Inventaris HVAC : 1402-13-1-0161-2-6
											2. Spareparts		
											3. Consumable		
											4. Jasa	V	
											5. Project		

PERMINTAAN JASA GULUNG MOTOR UNTUK PERBAIKAN MOTOR FAN OUTDOOR HVAC ZONA 6 UNIT 4 LANTAI 1

Situasi :

Pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2026, telah dilaksanakan kegiatan Preventive Maintenance fasilitas HVAC di Unit 4.

Ditemukan kondisi outdoor Zona 6 mengalami trip saat dinyalakan.

Berdasarkan hasil penelusuran teknis:

- Pengecekan awal pada tegangan input dan output menunjukkan kondisi normal.
 - Pengecekan lanjutan pada unit outdoor ditemukan adanya kerusakan berupa short/korsleting pada 2 unit Motor Fan Outdoor Zona 6.
- Kerusakan ini mengakibatkan kinerja HVAC Zona 6 terganggu sehingga set point suhu ruang sulit tercapai.

Target :

Mengembalikan fungsi Outdoor HVAC Unit 4 Zona 6 ke kondisi optimal agar set point suhu ruang produksi di Unit 4 dapat tercapai secara konsisten.

Proposal :

Pengajuan jasa gulung motor fan THFM-017E-A 50Hz 6P include penggantian bearing sebanyak 2 jasa

Tanda tangan Pemohon (nama jelas)



Ajeng Ayu D



M. Ardhany Rafi

Tanda Tangan Mengetahui (nama jelas)



Firman Ardi Busono

Tanda Tangan Menyetujui (nama jelas)



Hermawan Widyaprasetya

Lampiran



Nameplate Motor Fan Outdoor



Motor Fan Outdoor Unit 4 Zona 6

 PT. MERSIFARMA TM SUKABUMI-INDONESIA		BERITA ACARA KERUSAKAN PERALATAN		Diisi oleh Pemohon No. : 0096/BAKP/VIII/2026
Departemen : Engineering		Kategori (Dept. GA): ☐ Peralatan Furniture ☐ Peralatan Mobil ☐ Peralatan Dapur ☐ Peralatan Keamanan ☐ Peralatan Kebersihan ☐ _____ ☐ _____ Kategori (Dept. Engineering): ☐ Mesin ☐ Produksi ☐ Alat Angkut Barang Berat ☐ Validasi ☐ Peralatan Laboratorium ☒ HVAC ☐ Alat Angkut Barang Berat ☐ _____ ☐ _____ Kategori (IT): ☐ Peralatan Printer/Komputer ☐ Peralatan CCTV ☐ Peralatan IT ☐ _____ ☐ _____		
Hari / Tanggal : Selasa, 02 September 2026				
Nama Peralatan : Motor Fan Outdoor HVAC Zona 6 Unit 4				
Merk / Type : -				
No. Inventaris : 1402-13-1-0161-2-6				
Kronologis: Pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2026, telah dilaksanakan kegiatan Preventive Maintenance fasilitas HVAC di Unit 4. Ditemukan kondisi outdoor Zona 6 mengalami trip saat dinyalakan. Berdasarkan hasil penelusuran teknis: Kerusakan ini mengakibatkan kinerja HVAC Zona 6 terganggu sehingga set point suhu ruang sulit tercapai.				
SYARAT WAJIB : 1. Sertakan foto barang yang rusak				
Tindakan sementara yang diambil: • Pengecekan awal pada tegangan input dan output menunjukkan kondisi normal. • Pengecekan lanjutan pada unit outdoor ditemukan adanya kerusakan berupa short / korsleting pada 2 unit Motor Fan Outdoor Zona 6.				
Dibuat:  M. Ardhanry Rafi Tgl. _____ (Staf/Koord)	Diperiksa:  Firman Ardi Busono Tgl. _____ (Koord./Spv/Ast. Mgr)	Menyetujui:  Hermawan Widyaprasetya Tgl. _____ (Kepala Departemen)	Disposisi:	
(Checklist Departemen terkait sesuai kategori peralatan yang rusak) ☐ Dept. General Affair ☒ Dept. Engineering ☐ Dept. Information Technology				
(Diisi oleh bagian Departemen terkait yang memeriksa) Catatan hasil identifikasi:				
Disposisi: ☐ Perbaikan Internal ☐ Membutuhkan Part ☐ Menerbitkan SPB ☐ Identifikasi/Perbaikan Melalui Jasa ☐ Rusak tidak bisa digunakan ☒ Menerbitkan SPJ				
Nama Petugas yang mengidentifikasi:			Tgl/bln/thn:	
Nomor Dokumen : COM-FPT/001C.00		Tanggal Berlaku : 11 SEP 2023	Disetujui oleh : 	