

Urgent

No :
Tanggal : 21 September 2026
Dari : Engineering

SURAT PERMINTAAN BARANG

No	Kode Barang	Nama Barang, Tipe, Spesifikasi	Lokasi / User	Riwayat Pembelian				Jumlah Permintaan	Satuan	Target Date	Kategori		Keterangan
				Tanggal	Jumlah	No SPB	Supplier						
1	IMO19231	Stang Las Argon Stang Las TIG / TIG Torch Head Tipe : WP-26 / WP26F (Flexible Head) - 160~200A Panjang Kabel : 4 Meter (Standar) Konektor : Sesuai Mesin Las TIG redbox / Rino Include Ceramic Nozzle + Collet	Workshop Engineering	-	-	-	-	1	Set	05-10-26	1. Inventaris		Untuk Penggantian Stang Las Argon Yang Rusak Pada Mesin Las Argon di Workshop Engineering. No Inventaris Mesin Las Argon : 352/MFG-TK/PKKS/IV/24
											2. Spareparts	v	
											3. Consumable		
											4. Jasa		
											5. Project		

PERMINTAAN STANG LAS ARGON UNTUK PENGGANTIAN YANG RUSAK DI WORKSHOP ENGINEERING

Situasi :

Pada tanggal 16 September 2026, ditemukan kerusakan fisik pada Stang Las TIG WP-26 berupa patah pada bagian leher fleksibel (flexible neck).
Kerusakan ini memicu kebocoran gas argon saat proses pengelasan berlangsung.
Alat telah beroperasi secara intensif selama lebih dari 2 tahun.
Penyebab kerusakan karena sering terpapar panas tinggi secara terus-menerus, benturan/jatuh secara tidak sengaja, serta leher fleksibel yang sering ditekuk untuk menyesuaikan sudut pengelasan.

Target :

- Menghilangkan potensi bahaya sengatan listrik (electric shock) pada teknisi akibat isolasi leher stang yang sebelumnya terbuka/patah.
- Hasil Pengelasan Sesuai Standar Food Grade: Aliran gas pelindung argon kembali fokus dan tidak bocor, menjamin hasil las stainless steel padat, mulus, serta bebas cacat berpori (porosity).
- Menghentikan pemborosan (waste) gas argon akibat kebocoran pada stang lama.

Proposal :

Mengajukan pembelian stang las argon WP-26 160 - 200A sebanyak 1 set

Tanda tangan Pemohon (nama jelas)		Tanda Tangan Mengetahui (nama jelas)	Tanda Tangan Menyetujui (nama jelas)
			
Ajeng Ayu D	Asep Saepudin	Hendrawan	Hermawan Widyaprasetya

LAMPIRAN



Tig Torch WP-26-12 Single



Rp675.000 ~~Rp699.000 -2%~~

Diskon 30% (15rb)

Cicil mulai dari **Rp75.960** pakai **PayLater**

Power Shop Stang Las Argon / Tig Torch Set Single
Cable WP-26 panjang 4 meter - Default

4.9 (34) • 1 foto ulasan • 106 terjual

85% (Rp0 Rp39.000) Tiba besok - 20 Sep

Gratis pengembalian • Pengembalian 6 hari • Pembatalan ...

Ulasan pembeli [Lihat semua](#)

https://www.tokopedia.com/stahlwerkswelding/stang-las-argon-tig-torch-set-single-cable-wp-26-panjang-4-meter?share_id=luzhgu6o2xj7&utm_campaign=pdp-luzhgu6o2xj7-1206196107-&utm_medium=share&utm_source=whatsapp

 PT. MERSIFARMA TM SUKABUMI-INDONESIA		BERITA ACARA KERUSAKAN PERALATAN		Diisi oleh Pemohon No. : 0100/BAKP/IX/2026
Departemen : Engineering		Kategori (Dept. GA): ☐ Peralatan Furniture ☐ Peralatan Mobil ☐ Peralatan Dapur ☐ Peralatan Keamanan ☐ Peralatan Kebersihan ☐ _____ ☐ _____ Kategori (Dept. Engineering): ☐ Mesin ☐ Produksi ☐ Alat Angkut Barang Berat ☐ Validasi ☐ Peralatan Laboratorium ☒ Stang Las Argon ☐ Alat Angkut Barang Berat ☐ _____ ☐ _____ Kategori (IT): ☐ Peralatan Printer/Komputer ☐ Peralatan CCTV ☐ Peralatan IT ☐ _____ ☐ _____		
Hari / Tanggal : Kamis, 17 September 2026				
Nama Peralatan : Stang Las Argon				
Merk / Type : -				
No. Inventaris : -				
Kronologis: 'Pada tanggal 16 September 2026, ditemukan kerusakan fisik pada Stang Las TIG WP-26 berupa patah pada bagian leher fleksibel (flexible neck). Kerusakan ini memicu kebocoran gas argon saat proses pengelasan berlangsung. Alat telah beroperasi secara intensif selama lebih dari 2 tahun. Penyebab kerusakan karena sering terpapar panas tinggi secara terus-menerus, benturan/jatuh secara tidak sengaja, serta leher fleksibel yang sering ditekuk untuk menyesuaikan sudut pengelasan.				
SYARAT WAJIB : 1. Sertakan foto barang yang rusak				
Tindakan sementara yang diambil: Mengajukan SPB				
Dibuat:  Asep Saepudin Tgl. _____ (Staf/Koord)	Diperiksa:  Hendrawan Tgl. _____ (Koord./Spv/Ast. Mgr)	Menyetujui:  Hermawan Widyaprasetya Tgl. _____ (Kepala Departemen)	Disposisi:	
(Checklist Departemen terkait sesuai kategori peralatan yang rusak) ☐ Dept. General Affair ☒ Dept. Engineering ☐ Dept. Information Technology				
(Diisi oleh bagian Departemen terkait yang memeriksa) Catatan hasil identifikasi: Stang las rusak, bocor perlu diganti.				
Disposisi: ☐ Perbaikan Internal ☐ Membutuhkan Part ☒ Menerbitkan SPB ☐ Identifikasi/Perbaikan Melalui Jasa ☐ Rusak tidak bisa digunakan ☐ Menerbitkan SPJ				
Nama Petugas yang mengidentifikasi: Darmadi		Tgl/bln/thn: 16-09-2026		
Nomor Dokumen : COM-FPT/001C.00	Tanggal Berlaku : 11 SEP 2023	Disetujui oleh : 		