

Urgent

No :
Tanggal : 22 September 2026
Dari : Engineering

SURAT PERMINTAAN BARANG

No	Kode Barang	Nama Barang, Tipe, Spesifikasi	Lokasi / User	Riwayat Pembelian				Jumlah Permintaan	Satuan	Target Date	Kategori		Keterangan
				Tanggal	Jumlah	No SPB	Supplier						
1	IMO07156	Gear Reduction Motor & Speed Control Motor Type 51K120RGN -CF 5GN50KB.120W.220V	Unit 4	-	-	-	-	3	Pcs	06-10-26	1. Inventaris		Untuk Penggantian Yang Rusak Pada Motor Conveyor Line 6 Kemas Sekunder Unit 4. No Inventaris Conveyor : 097/A.0/PROD/Pack/04/04/002
											2. Spareparts	v	
											3. Consumable		
											4. Jasa		
											5. Project		

PERMINTAAN GEAR REDUCTION MOTOR & SPEED CONTROL MOTOR UNTUK MOTOR CONVEYOR LINE 6 DI KEMAS SEKUNDER UNIT 4

Situasi :

Telah diterima Formulir Service No. 32210 terkait kendala Conveyor Line 6 yang tidak menyala.
Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Teknisi Engineering, terjadi kerusakan pada motor gearbox speed control (gear aus dan motor lemah), sehingga perlu dilakukan penggantian unit baru.
Pengajuan pembelian gear reduction motor & speed control motor dilakukan sebanyak 3 unit, dengan rincian: 1 unit untuk penggantian dan 2 unit sebagai stok cadangan (sparepart).
Sebagai catatan, total conveyor di Unit 4 yang menggunakan tipe motor tersebut sebanyak 6 unit (Line 1 s.d. Line 6).

Target :

Memulihkan operasional Conveyor Line 6 secara cepat serta menyediakan stok cadangan (critical spare part) untuk memitigasi risiko downtime di seluruh jalur Conveyor Unit 4 (Line 1–6) yang menggunakan spesifikasi motor sejenis.


Proposal :

Mengajukan pembelian gear reduction motor & speed control motor type 51K120RGN -CF 5GN50KB.120W.220V sebanyak 3 pcs.

Tanda tangan Pemohon (nama jelas)		Tanda Tangan Mengetahui (nama jelas)		Tanda Tangan Menyetujui (nama jelas)	
					
Ajeng Ayu D		Hendrawan		Hermawan Widyaprasetya	

DATA PENGGUNA MEJA SS COVEYOR LINE KEMAS SEKUNDER

No.	Nama Ruangan	Jumlah	No. Inventaris	Keterangan
1	Line 1	1	006/U.4/PROD/COVE/03/15/1	
2	Line 2	1	006/U.4/PROD/COVE/03/15/2	
3	Line 3	1	006/U.4/PROD/COVE/03/15/3	
4	Line 4	1	097/A.0/PROD/PACK/04/04/003	
5	Line 5	1	097/A.0/PROD/PACK/04/04/001	
6	Line 6	1	097/A.0/PROD/PACK/04/04/002	Perlu penggantian motor



DEPARTEMEN: PRODUKSI UNIT 4

No.: 156 /LBPB/ 18 /20 26

- | | |
|--|---|
| ☒ Peralatan Produksi | ☐ Peralatan Laboratorium |
| ☐ Peralatan Engineering | ☐ _____ |
| ☐ Peralatan Umum/Logistik/K3 | ☐ _____ |
| ☐ Peralatan Komputer | ☐ _____ |

October 2026

Oktober 2026

- ☐ Peralatan Baru ☐ Penambahan ☒ Penggantian ☒ Berita Acara Kerusakan

1. Lampirkan Foto/Brosur/Leaflet/Drawing Peralatan Baru.
2. Lampirkan Estimasi Harga atau Penawaran Harga.
3. Permintaan Peralatan Jenis Baru dibuat hanya sekali untuk awal mendaftarkan kesistem QAD.
4. Permintaan Penambahan Peralatan jenis yang sama tetap mengisi Formulir dengan melampirkan Histori Peralatan beserta Nomor Inventaris sebelumnya.
5. Barang diterima oleh Pemohon wajib memberikan Nomor Inventaris sesuai penomoran standar perusahaan.

1. Lampirkan Foto Peralatan sebelumnya yang akan diganti.
2. Lampirkan Berita Acara Kerusakan.
3. Permintaan Penggantian Peralatan tetap mengisi Formulir dengan menyampaikan penggantian dengan Jenis yang sama dari sebelumnya atau Jenis Baru.
4. Barang diterima oleh Pemohon wajib memberikan Nomor inventaris sesuai penomoran standar perusahaan.

Nama Barang <i>Nama & Spesifikasi Barang (Merk, Tipe, dan Keterangan Lainnya)</i>	Jumlah Unit	Estimasi Harga	Masa Waktu Pakai	Masa Frekuensi Pakai
Motor Conveyor	1 pcs		>5 Tahun	Setiap Hari

Dibutuhkan motor conveyor untuk line kemas enam sebagai pengganti motor conveyor yang mengalami kerusakan.

Tgl. : 14/09 09
Nama : Ahmad Aslam
(Koordinator/Supervisor)

Tgl. : 10.09.2026
Nama: _____
(Manager)

Tanggal: **24 DEC 2025**
Berlaku

Disetujui:
Oleh

**BERITA ACARA
KERUSAKAN PERALATAN**

Diisi oleh Pemohon

No. : 09/BAKP/IX/2026

Departemen : Produksi

Hari / Tanggal : Senin / 14 September 2026

Nama Peralatan : Conveyor

Merk / Type : -

No. Inventaris : 097/A.0/PROD/PACK/04/04/002

Kronologis:

Saat akan digunakan proses pengemasan di line enam produk trihexyphenidyl HCl 2 BN A61890, coveyor tidak menyala. Kemudian Produksi mengajukan *job service* dengan nomor 32210.

Dari hasil pengecekan teknik didapatkan *motor gearbox speed control* mengalami kerusakan dan tidak bisa diperbaiki. Sehingga direkomendasikan untuk membeli motor conveyor baru.

Kategori (Dept. GA):

- ☐ Peralatan Furniture
☐ Peralatan Mobil
☐ Peralatan Dapur
☐ Peralatan Keamanan
☐ Peralatan Kebersihan
☐ _____
☐ _____

Kategori (Dept. Engineering):

- ☒ Mesin
☒ Produksi
☐ Alat Angkut Barang Berat
☐ Validasi
☐ Peralatan Laboratorium
☐ _____
☐ Alat Angkut Barang Berat
☐ _____
☐ _____

Kategori (IT):

- ☐ Peralatan Printer/Komputer
☐ Peralatan CCTV
☐ Peralatan IT
☐ _____
☐ _____

SYARAT WAJIB : 1. Sertakan foto barang yang rusak

Tindakan sementara yang diambil:

1. Membuat *form service*
2. Melaporkan kepada atasan

Dibuat:

Ahmad Nisran

Tgl. 14/09/26
(Staf/Koord)

Diperiksa:

Angga Nugraha

Tgl. 14/09/26
(Koord./Spv/Ast. Mgr)

Menyetujui:

BIA

Tgl. 15.09.2026
(Kepala Departemen)

Disposisi:

(Checklist Departemen terkait sesuai kategori peralatan yang rusak)

☐ Dept. General Affair

☒ Dept. Engineering

☐ Dept. Information Technology

(Diisi oleh bagian Departemen terkait yang memeriksa)

Catatan hasil identifikasi:

Motor gearbox Rusak (gear aus dan motor lemah) perlu penggantian. [Signature]

Disposisi:

☐ Perbaikan Internal

☐ Membutuhkan Part

☒ Menerbitkan SPB

☐ Identifikasi/Perbaikan Melalui Jasa

☐ Rusak tidak bisa digunakan

☐ Menerbitkan SPJ

Nama Petugas yang mengidentifikasi:

Peri. [Signature]

Tgl/bln/thn:

Nomor Dokumen : COM-FPT/001C.00

Tanggal Berlaku : 11 SEP 2023

Disetujui oleh : *[Signature]*

MOTOR CONVEYOR RUSAK



cf/26/09
16/26/09