

ANALISA PERMINTAAN BARANG

No	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Stok Saat Ini (A)	Rencana Kebutuhan (B)	Kekurangan (A - B + C)	Pending Penerimaan (C)	Jumlah	Realisasi Pembelian	R
1	IMO16018	Pesawat Telepon	Un	0	1	-1	0	1	0	

Catatan :

Latar belakang permintaan :

- Kondisi saat ini telepon No. Inventaris : 026/TK/TLPIII/09 yang berada di ruang analisis packaging Lt. 2 Office tidak dapat berfungsi dengan baik. Kendala saat digunakan selalu salah sambung atau tidak terhubung ke nomor yang dituju, dugaan awal dikarenakan ada bagian tombol yang setelah dilakukan pengecekan oleh Dept. Engineering telepon tidak dapat diperbaiki karena kerusakan bukan pada bagian tombol dan di rekomendasikan untuk pengajuan telepon baru.

Terlampir berita acara kerusakan, job service dan foto telepon yang rusak.

Dibuat Oleh,

Diperiksa

Disetujui

Mengetahui


Afrianto Diraksa
Admin


Rosita Agustina
SPV QC Packaging Material


Robertus Luki Praptono
Manager QC


Danieska Putra Natamy
Asst. Manager GA



Star Panasonic KX-TS505MX Single Line Telephone PUTIH ✓

5.0 ★★★★★ 6 Penilaian

Laporkan

Rp375.000

Pengiriman

Garansi tiba: 5 Desember >

Dapatkan Voucher s.d Rp10.000 jika pesanan terlambat.

Jaminan
Shopee

✓ Bebas Pengembalian · Proteksi Elektronik ✓

Kuantitas

1 +



Masukkan Keranjang

Bel Sekarang

Spesifikasi Produk

Kategori	Shopee > Elektronik > Telepon > Telepon Kabel
Merek	Panasonic
Negara Asal	Indonesia
Masa Garansi	1 Bulan
Produk Custom	Tidak
Jenis Garansi	Garansi Resmi
No Sertifikat (POSTEL)	-
Dikirim Dari	KOTA MEDAN

Deskripsi Produk

Panasonic KX-TS505MX Single Line Telephone merupakan telepon single line yang dilengkapi dengan Last Number Redial, Electronic Volume Control dan 3 Step Ringer Selector. Telepon single line ini sangat mudah di gunakan dan dapat di tempatkan di meja atau di dinding serta ideal untuk di gunakan di rumah dan kantor.



Good Quality Improves Life's Quality

PT. MERSIFARMA TM.

SUKABUMI-INDONESIA

FORMULIR PERMOHONAN SERVICE ATAU JOB ORDER

No Formulir
Permohonan

31963

Tanggal & Jam
Pengajuan

2026-08-24
12:00:00

Nama Pemohon : Andini Puspita
Departemen : QC
Nama Gedung/Area : R. Analisa Bahan Kemas Gedung Office Lt.2
Nomor Inventaris :
Nama Fasilitas / Mesin : Telepon
Tanggal Rencana Penggunaan : 2026-08-24
Permohonan : Service

(Diisi oleh pemohon)

Deskripsi Permohonan : Mohon untuk dilakukan perbaikan terhadap telpon internal di R. Analisa Bahan Kemas Gedung Office Lt 2. Dikarenakan ada beberapa tombol telpon tidak berfungsi. Terimakasih

Pemohon	Mengetahui	Menyetujui*	Penerima
Andini Puspita 2026-08-24 12:00:00	Robertus Luki Praptono 2026-08-26 09:19:43		Rangga Niki Al-Aziz 2026-08-26 16:12:17
	Departemen Manager	Plant Manager	

ENGINEERING DEPARTEMENT

(Diisi oleh Supervisor)

Analisis Penyebab dan Perencanaan Tindakan :

Sudah dilakukan pengecekan oleh teknisi. Hasil pengecekan teknisi, telepon tidak bisa diperbaiki karena kerusakan bukan dari tombol. Rekomendasi tindakan untuk mengajukan pembelian telepon baru

Analisis Waktu Pengerjaan :

- Skala Prioritas :

- Jadwal (Tanggal / Jam)

Mulai 2026-09-14
11:00:00

Selesai 2026-09-15
12:00:00

Apakah memerlukan SPB : Ya, SPB dibuat oleh user

PENANGANAN PERMOHONAN

Perbaikan / Penyelesaian : Sudah selesai dilakukan pemeriksaan pada Telepon internal di R. Analisa Bahan Kemas Gedung Office Lt 2, ditemukan adanya bagian yang rusak sehingga tidak dapat diperbaiki lagi, disarankan untuk dilakukan penggantian baru.

Mulai (Tanggal / Jam) : 2026-09-14
11:00:00

Selesai (Tanggal / Jam) : 2026-09-15 00:00:00

Hasil Perbaikan : Baik

Komentar Pemohon

Keterangan :

Paraf Pemohon :

Dikerjakan Oleh

Mengetahui

Menyetujui

Rifki

Yoga Adi Putra
2026-09-15 11:10:12

Dicky M Tasdik
2026-09-15 11:10:12

Rifki

Yoga Adi Putra

Dicky M Tasdik

Project and Engineering Team

Engineering Supervisor

Engineering / Asst Manager

*Nomor Formulir diisi oleh Engineering Departement

*Untuk permohonan job order ditandatangani oleh Plant Manager