

Urgent

No :
 Tanggal : 22 September 2026
 Dari : Engineering

SURAT PERMINTAAN BARANG

No	Kode Barang	Nama Barang, Tipe, Spesifikasi	Lokasi / User	Riwayat Pembelian				Jumlah Permintaan	Satuan	Target Date	Kategori		Keterangan
				Tanggal	Jumlah	No SPB	Supplier						
1	PMSN00148	Fill Cam P/N 1.1.204001-11/16B	Unit 4	-	-	-	-	2	Set	21-10-26	1. Inventaris		Untuk Penggantian Fill Cam Yang Rusak Pada Mesin Cetak Accura 35B (Fluidpack Accura-India) di Produksi Unit 4. No Inventaris Mesin : 1608-13-1-0161-2-1
											2. Spareparts	v	
											3. Consumable		
											4. Jasa		
											5. Project		

PERMINTAAN FILL CAM UNTUK MESIN CETAK ACCURA FLUIDPACK 35B DI PRODUKSI UNIT 4

Situasi :

Berdasarkan hasil pengecekan pada tanggal 17 September 2026, ditemukan kondisi cam sebagai berikut :

1. Permukaan track cam yang kontak langsung dengan lower punch mengalami keausan akibat gesekan metal-to-metal.
2. Di bagian tengah track terlihat cekungan mendalam sebesar $\pm 0,3-0,5$ mm akibat tekanan punch yang berulang selama bertahun-tahun.
3. Komponen ini belum pernah diganti sejak mesin tiba (> 10 tahun) dan telah melebihi masa pakai/umur ekonomis komponen.

Mesin Cetak Fluidpack Accura Tablet Press 35 Station (Punch Type B) menggunakan komponen utama Fill Cam / Dosing Cam (Part No. 1.1.204001-11/16B) untuk mengatur akurasi berat tablet. Komponen ini berfungsi sebagai jalur/rel bagi lower punch dalam mengatur kedalaman pengisian serbuk ke dalam die. Naik-turunnya posisi cam ini secara langsung menentukan bobot/berat tablet yang dihasilkan.

Target :

1. Mengembalikan akurasi dan keseragaman bobot tablet sesuai spesifikasi standar.
2. Mencegah risiko kerusakan pada komponen punch akibat pergerakan jalur yang tidak rata.
3. Menghindari downtime produksi dan menjaga keandalan mesin Fluidpack Accura Tablet Press.

Proposal :

Mengajukan pembelian fill cam P/N 1.1.204001-11/16B sebanyak 2 set.

Tanda tangan Pemohon (nama jelas)		Tanda Tangan Mengetahui (nama jelas)		Tanda Tangan Menyetujui (nama jelas)	
 Ajeng Ayu D		 Asep Saepudin		 Hendrawan	
				 Hermawan Widyaprasetya	

 PT. MERSIFARMA TM SUKABUMI-INDONESIA		BERITA ACARA KERUSAKAN PERALATAN		Diisi oleh Pemohon No. : 0101/BAKP/IX/2026
Departemen : Engineering		Kategori (Dept. GA): ☐ Peralatan Furniture ☐ Peralatan Mobil ☐ Peralatan Dapur ☐ Peralatan Keamanan ☐ Peralatan Kebersihan ☐ _____ ☐ _____ Kategori (Dept. Engineering): ☒ Mesin ☐ Produksi ☐ Alat Angkut Barang Berat ☐ Validasi ☐ Peralatan Laboratorium ☐ _____ ☐ Alat Angkut Barang Berat ☐ _____ ☐ _____ Kategori (IT): ☐ Peralatan Printer/Komputer ☐ Peralatan CCTV ☐ Peralatan IT ☐ _____ ☐ _____		
Hari / Tanggal : Kamis, 22 September 2026				
Nama Peralatan : Mesin Cetak Accura				
Merk / Type : 35 B Fluidpack				
No. Inventaris : 1608-13-1-0161-2-1				
Kronologis: Pada saat pengecekan tanggal 17 September 2026, ditemukan kondisi cam sebagai berikut : 1. Permukaan track cam yang kontak langsung dengan lower punch sudah aus akibat dari gesekan metal to metal. 2. Dibagian tengah track terlihat cekungan / legok $\pm 0.3 - 0.5\text{mm}$ akibat tekanan punch yang berulang selama bertahun-tahun. 3. Part ini belum pernah diganti sejak mesin datang > 10 tahun, sudah melebihi umur ekonomis untuk komponen.				
SYARAT WAJIB : 1. Sertakan foto barang yang rusak Tindakan sementara yang diambil: - Fill cam di repair agar mesin dapat beroperasi kembali.				
Dibuat:  Asep Saepudin Tgl. _____ (Staf/Koord)	Diperiksa:  Hendrawan Tgl. _____ (Koord./Spv/Ast. Mgr)	Menyetujui:  Hermawan Widyaprasetya Tgl. _____ (Kepala Departemen)	Disposisi:	
(Checklist Departemen terkait sesuai kategori peralatan yang rusak) ☐ Dept. General Affair ☒ Dept. Engineering ☐ Dept. Information Technology				
(Diisi oleh bagian Departemen terkait yang memeriksa) Catatan hasil identifikasi:				
Disposisi: ☐ Perbaikan Internal ☐ Membutuhkan Part ☒ Menerbitkan SPB ☐ Identifikasi/Perbaikan Melalui Jasa ☐ Rusak tidak bisa digunakan ☐ Menerbitkan SPJ				
Nama Petugas yang mengidentifikasi:			Tgl/bln/thn:	
Nomor Dokumen : COM-FPT/001C.00	Tanggal Berlaku : 11 SEP 2023	Disetujui oleh : 		

LAMPIRAN

