

ANALISA PERMINTAAN BARANG

Tanggal : 21 September 2026

No	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Stock Saat Ini (A)	Rencana Kebutuhan (B)	Kekurangan (A-B+C)	Pending Penerimaan (C)	Jumlah	Realisasi Pembelian	Realisasi Penggunaan
1	IMO16280	Primer Unifloor 201 200mc	Kg	0.00	36.00	-36.00	0.00	36.00	0.00	0.00
2	IMO06224	Finishing Unifloor 5017 - Blue RAL 600mc	Kg	0.00	114.00	-114.00	0.00	114.00	0.00	0.00
3	IMO20038	Thinner impala	Galon	0.00	4.00	-4.00	0.00	4.00	0.00	0.00
4	PGDGO0294	Bulu rool 9 Inch epoxy lantai (939)	Pes	0.00	7.00	-7.00	0.00	7.00	0.00	0.00
5	IMO11342	Kuas kayu cat 3 inch merk. Eterna	Pes	0.00	7.00	-7.00	0.00	7.00	0.00	0.00
6	PGDGO0230	Lakban kertas 2 inch	Roll	0.00	10.00	-10.00	0.00	10.00	0.00	0.00

CATATAN :
KEBUTUHAN MATERIAL PERBAIKAN EPOXY LANTAI UNIT 2 BL.P

TARGET :
Tersedianya material perbaikan epoxy lantai Unit 2 BL.P

PROPOSAL :

1. Mengajukan material sesuai dengan perhitungan yang terlampir dengan menggunakan surat permintaan barang
2. Rencana Anggaran Biaya dan Rincian Detail terlampir.
3. Latar Belakang Habis Pakai terlampir.
4. Gambar Eksisin Terlampir.
5. Form servis terlampir

Dibuat



Riki Septian

Planning and Reporting Staff

Diperiksa



Yoga Adi Putra

Construction Project Supervisor

Menyetujui



Dicky Mohamad Tasdik

Civil Engineering Manager

 PT. MERSIFARMA TM SUKABUMI-INDONESIA	FORMULIR LATAR BELAKANG PERMINTAAN BARANG HABIS PAKAI DEPARTEMEN:PROJECT	Diisi oleh Pemohon No. : 070/LBPBHP/IX/2026
Nama Barang Habis Pakai: Material Perbaikan Epoxy Lantai Unit 2 BLP <i>Berlaku untuk satu jenis barang</i>		Rencana Waktu Penggunaan: Oktober 2026 Lead time Purchasing: 7 Hari
Masa Waktu Pakai <u>± 2 Tahun</u>		Masa Frekuensi Pakai <u>Setiap Hari Kerja</u>
☐ Permintaan Item Baru	☐ Permintaan Kebutuhan Jadwal Kerja	
☐ Bahan Penunjang ☐ Perlengkapan Listrik ☐ Suku Cadang ☐ Alat Tulis ☐ Bahan Kebersihan ☐ Hardware ☐ Inkjet/Laserjet Print ☐ _____	☐ Innovator ☐ Kalibrasi ☐ Sample Bahan Kemasan ☒ Perbaikan ☐ Sample Bahan Baku ☐ Marketing Promosi ☐ Kualifikasi ☐ Project	
SYARAT WAJIB PERMINTAAN BARU 1. Sertakan Foto Barang Baru. 2. Dibuat hanya sekali untuk awal mendaftarkan ke sistem QAD. 3. Pemesanan selanjutnya menggunakan Analisa Permintaan Barang dengan melampirkan hasil verifikasi stok fisik (kartu stok/bin card).	SYARAT WAJIB PERMINTAAN JADWAL KERJA 1. Formulir Perbaikan (jika dibutuhkan). 2. Setiap pengajuan menyertakan jadwal/timetable. 3. Dibuat setiap mengajukan kebutuhan untuk memenuhi rencana jadwal kerja, sekalipun barang sudah terdaftar di sistem QAD.	
Digunakan untuk	Perbaikan epoxy lantai Unit 2 BLP	
Latar belakang permintaan	Adanya Kebutuhan material untuk perbaikan epoxy lantai di area proses Unit 2 BLP, R. Cetak 2, R. Cetak 3, R. Inpc, R. Korridor, R. Kemasan primer 1, dan R. Kemasan Primer 2 yang rusak dan kusam. Material yang dibutuhkan tidak tersedia sehingga dibutuhkan pengadaan material.	
☐ Perlu Minimum Stock <i>Tentukan Reorder Point</i>		
Dibuat:  Riki Septian Tgl. <i>(Staff/Koord.)</i>	Diperiksa:  Yoga Adi Putra Tgl. <i>(Koord./Spv/Ast. Mgr)</i>	Menyetujui:  Dicky Mohamad Tasdik Tgl. <i>(Kepala Departemen)</i>
Nomor Dokumen : COM-FPT/001A.00	Tanggal Berlaku : 11 SEP 2023	Disetujui oleh : 

KEBUTUHAN MATERIAL PERBAIKAN EPOXY LANTAI UNIT 2 BLP

NO	MATERIAL	KEBUTUHAN	SATUAN	SNI QTY			JUMLAH KEBUTUHAN			HARGA	
				+ WASTE	TOTAL QTY	SNI	JUMLAH	SATUAN	SATUAN	TOTAL HARGA	
A MATERIAL EPOXY											
1	Primer Unifloor 201 200mc	176.51	M²	0%	176.51	5	M²/Kg	36	Kg	Rp 135,000	
2	Finishing Unifloor 5017 - Blue RAL 600mc	176.51	M²	0%	176.51	1.55	M²/Kg	114	Kg	Rp 135,000	
JUMLAH HARGA MATERIAL EPOXY										Rp 20,250,000	

B MATERIAL KONSUMEBEL EPOXY										
1	Thinner impala	18.00	Liter	0%	18.00	5	Ltr/Gal	4	Galon	Rp 300,000
2	Bulu rool 9 Inch epoxy lantai (939)	7	Pcs	0%	7	1	Pcs	7	Pcs	Rp 30,000
3	Kuas kayu cat 3 inch merk. Eterna	7	Pcs	0%	7	1	Pcs	7	Pcs	Rp 10,000
4	Lakban kertas 2 inch	10	Pcs	0%	10	1	Roll	10	Roll	Rp 7,500
JUMLAH HARGA MATERIAL KONSUMEBEL										Rp 1,555,000

JUMLAH HARGA MATERIAL PERBAIKAN EPOXY LANTAI UNIT 2 BLP										Rp 21,805,000
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

Dibuat, 21 September 2026


Yoga Adi Putra
Construction Project Supervisor

Diperiksa


Dicky Mohamad Tasdik
Civil Engineering Manager

 Bemersi
Good Quality Improves Life's Quality

Rincian Kebutuhan Epoxy Area Unit 2 BLP			
No	No Ruang	Ruangan	Luas Area (m2)
1	2,125	R. Cetak 2	16.67
2	2,124	R. Cetak 3	18.13
3	2,117	R. Inpc	10.17
4	-	Koridor	103.90
5	2,132	R. Kemas Primer 1	13.82
6	2,131	R. Kemas Primer 2	13.82
Jumlah			176.51

Primer Unifloor 201 200mc

Total Pemakaian

$$\begin{aligned}
 &= \text{(SNI Qty} = 5 \text{ m}^2/\text{kg)} \\
 &= \text{Luas Area : SNI Qty} \\
 &= 176.51 \text{ m}^2 : 5 \text{ m}^2/\text{kg} \\
 &= 35.3 \\
 &= \mathbf{36 \text{ Kg}}
 \end{aligned}$$

Finishing Unifloor 5017 - Blue RAL 600mc

Total Pemakaian

$$\begin{aligned}
 &= \text{(SNI Qty} = 1.55 \text{ m}^2/\text{kg)} \\
 &= \text{Luas Area : SNI Qty} \\
 &= 1766.51 \text{ m}^2 : 1.55 \text{ m}^2/\text{kg} \\
 &= 113.87 \\
 &= \mathbf{114 \text{ Kg}}
 \end{aligned}$$

Thinner Impala :

Total Pemakaian

$$\begin{aligned}
 &= \text{(SNI Qty} = 20 \text{ m}^2/\text{Liter)} \\
 &= \text{Keb Area : Pemakaian Thinner} \\
 &= 176.51 \text{ m}^2 : 10 \text{ m}^2/\text{Liter} \\
 &= 17.65 \\
 &= \mathbf{18 \text{ Liter}}
 \end{aligned}$$

Foto Eksisting Lantai Proses Unit 2

