





 PT. MERSIFARMA TM SUKABUMI-INDONESIA	FORMULIR LATAR BELAKANG PERMINTAAN BARANG		Diisi oleh Pemohon	
	DEPARTEMEN: PRODUKSI STERIL		No.: 016 /LBPB/IX/2026	
☒ Peralatan Produksi ☐ Peralatan Engineering ☐ Peralatan Umum / Logistik / K3 ☐ Peralatan Komputer ☐ Peralatan Laboratorium ☐ ☐ ☐				

 PT. MERSIFARMA TM SUKABUMI-INDONESIA		BERITA ACARA KERUSAKAN PERALATAN		Diisi oleh Pemohon No. : 001 BAKP/ IX/2026
Departemen : Produksi Steril 6A			Kategori (Dept. GA): ☐ Peralatan Furniture ☐ Peralatan Mobil ☐ Peralatan Dapur ☐ Peralatan Keamanan ☐ Peralatan Kebersihan ☐ _____ ☐ _____ Kategori (Dept. Engineering): ☒ Mesin ☒ Produksi ☐ Alat Angkut Barang Berat ☐ Validasi ☐ Peralatan Laboratorium ☐ _____ ☐ Alat Angkut Barang Berat ☐ _____ ☐ _____ Kategori (IT): ☐ Peralatan Printer/Komputer ☐ Peralatan CCTV ☐ Peralatan IT ☐ _____ ☐ _____	
Hari / Tanggal : 02 September 2026				
Nama Peralatan : Fitler set, Valve, Preasure Reducing, Oring				
Merk / Type : Inkjet Hitachi RX2S				
No. Inventaris : ⁶²⁵⁻²⁴⁻¹⁻⁰¹⁶¹⁻² 021/PROD/PAK/02/16/1 , 027/PLA/PROD/MCH/IJP/11/23, 809/PROD/PTR/06/14/1				
Kronologis: <u>ileu</u> Pemeriksaan kondisi mesin dilakukan oleh supplier dan berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan beberapa part yang sudah dalam kondisi kurang baik dan direkomendasikan untuk dilakukan penggantian Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kinerja dan keandalan mesin apabila tidak segera ditindaklanjuti.				
SYARAT WAJIB : 1. Sertakan foto barang yang rusak				
Tindakan sementara yang diambil: 1. Membuat berita acara kerusakan peralatan.				
Dibuat:  <u>Dendi Kozwara</u> Tgl. 03/26/26 (Staf/Koord)	Diperiksa:  <u>Rafli Naufal</u> Tgl. 03/26/26 (Koord./Spv/Asst. Mgr)	Menyetujui:  <u>Indan Buis</u> Tgl. 03/09/26 (Kepala Departemen)	Disposisi:	
(Checklist Departemen terkait sesuai kategori peralatan yang rusak) ☐ Dept. General Affair ☐ Dept. Engineering ☐ Dept. Information Technology				
(Diisi oleh bagian Departemen terkait yang memeriksa) Catatan hasil identifikasi: <u>Berdasarkan service report supplier terlampir</u>				
Disposisi: ☐ Perbaikan Internal ☐ Membutuhkan Part ☒ Menerbitkan SPB ☐ Identifikasi/Perbaikan Melalui Jasa ☐ Rusak tidak bisa digunakan ☐ Menerbitkan SPJ				
Nama Petugas yang mengidentifikasi:			Tgl/bln/thn:	
Nomor Dokumen : COM-FPT/001C.00	Tanggal Berlaku : 11 SEP 2023	Disetujui oleh : 		



LPNH 03/26 JRP 07/26

Lampiran 3 unit Inkjet Printer yang perlu perbaikan/penggantian part



No. Inventaris : 1625-24-1-0161-2



No. Inventaris : 027/PLA/PROD/MCH/IJP/II/23



No. Inventaris : 804/PROD/PTR/06/14/1

DATA MESIN INK JET PRINTER DEPT. PRODUKSI

No	Unit Produksi	Jumlah (unit)	Type Ink Jet Printer HITACHI	SN	No. Inventaris Inkjet	Alokasi		Keterangan
						Nama & No. Ruangan	Nama Mesin/Bagian	
1	Unit Steril SVP	4	Ink Jet Printer Hitachi. Type : RX2	06319505	021/U.1/PROD/INK/02/16/1	Kemas Sekunder Line 2 (R.6A-280)	Kemas Sekunder	
2			Type : RX2	R2S37117203	027/PLA/PROD/MCH/IJP/II/23	Printing 1 (R.6A-283)	Kemas Sekunder	Pengajuan penggantian filter set
3			Type : RX2	R2S00337402	804/B.D/PROD/PTR/06/14/1	Kemas Sekunder Unit 1 Steril	Kemas Sekunder	Pengajuan penggantian filter set
4			Type : RX2	R2S36251112	1625-24-1-0161-2	Printing 3 (R.6A-276)	Kemas Sekunder	Pengajuan penggantian filter set, valve, pressure reducing & oring
5	Unit 1	6	Type : RX2	R2S04813502	021/U.1/PROD/INK/02/16/2	R. Blistering 1 (Unit 1.145)	Blister Chunguang-1	
6			Type : RX2	R2S02081409	804/B.D/PROD/PTR/06/14/2	R.Blistering 5 (Unit 1.116)	Blister Accurate-1	
7			Type : UX	UXD02247609	028/U.1/PROD/INK/03/17/1	R. Penandaan (Unit 1.S.203)	Kemas Sekunder	
8			Type : RX2	09072512	102/U.1/PROD/INK/06/16/1	R. Blistering 2 (Unit 1.146)	Blister Chunguang-2	
9			Type : UX	UXD02239609	028/U.2/PROD/INK/03/17/3	R. Filling (Unit 1.140)	Blister Chunguang-3	
10			Type : UX	UXD02246609	028/U.3/PROD/INK/03/17/6	R. Blistering (Unit 1.147)	Blister Accurate-2	
11	Unit 2	3	Type : RX2	R2S09189512	102/U.1/PROD/INK/06/16/2	R. Pengemasan Primer 1 (U2.132)	Stripping Chunguang-1	
12			Type : RX2	R2S03051411	804/B.D/PROD/PTR/06/14/3	R. Pengemasan Primer 2 (U2.131)	Stripping Chunguang-2	
13			Type : RX2	R2S00029312	848/U.2/Prod/Inj/12/14/002	R Printing	Kemas Sekunder	
14	Unit 3	4	Type : UX	02244609	028/U.3/PROD/INK/03/17/4	R. Stagging Bahan Kemas	-	
15			Type : PXR	15417003	360/A/PROD/PXR/04/11	R. Pengemasan Primer 2 (Unit 3.118)	Blister Accurate	
16			Type : PXR	03877705	325/A/PROD/PXR/07/10	R. Pengemasan Primer 1 (Unit 3.119)	Stripping Chunguang-3	
17			Type : RX2	R2S00161402	848/U.2/PROD/INJ/12/14/001	R. Printing & Penandaan (Unit 3.136)	Kemas Sekunder	
18	Unit 4	12	Type : RX2	R2S03478412	117/U.4/PROD/INK/08/16/2	R. Stripping 1 (4.137)	Stripping Chunguang -1	
19			Type : RX2	-	021/U.1/PROD/INK/02/16/3	R. Blistering 1 (4.136)	Blister Jiangnan DPP- 250 D II	
20			Type : RX2	02524410	011/U.4/Prod/Ink/03/15/1	R. Printing 2 (4.M.100)	Kemas Sekunder	
21			Type : UX	UXD02229609	028/U.2/PROD/INK/03/17/5	R. Printing 1 (4.M.101)	Kemas Sekunder	Pengajuan filter set & filter MV9
22			Type : RX2	06314505	011/U.4/Prod/Ink/03/15/2	R. Blistering 4 (1.121)	Blister Jiangnan DPP- 250E	
23			Type : RX2	R2S35346108	018/U.4/PROD/INK/VII/22	R. Stripping 6 (4.144)	Stripping Chunguang-3	
24			Type : RX2	R2S09086512	117/U.4/PROD/INK/08/16/1	R. Stripping 2 (4.138)	Stripping Chunguang-2	
25			Type : UX	UXD01027603	146/U.4/PROD/INK/10/16/1	R. Blistering 3 (4.141)	Blister Accurate-2	
26			Type : RX2	R2S34591105	1625-24-1-0161-2-1	R. Blistering 5	Blister Accurate-3	
27			Type : RX2	R2S34531105	1625-24-1-0161-2-2	R. Stripping 5	Stripping Chunguang-4	
28			Type : RX2	R261154165605	024/U.4/PROD/INK/IX/22	R. Blistering 2 (4.140)	Blister Accurate-1	
29			Type : RX2	R2S13884609	1625-24-1-0163-2	R. Kemas Primer 1 (4.219)	Blister Accurate-4	
30	Unit 5	1	Type : RX2	R2S06315505	021/U.5/PROD/INK/02/16/4	R. Kemas Sekunder Unit 5	Kemas Sekunder	
31	Unit IOT	2	Type : RX2	R2S35454108	1625-25-1-01100-2-1	R. Kemas Sekunder	Kemas Sekunder	
32			Type : RX2	R2S33277012	1625-25-1-01100-2-2	R. Blister	Blister Accurate 240 Plus	
	TOTAL (EKSISTING)	32						