

Urgent

No :
Tanggal : 07 Januari 2026
Dari : Engineering

SURAT PERMINTAAN JASA

No	Kode Barang	Nama Barang, Tipe, Spesifikasi	Satuan	Lokasi / User	Riwayat Pembelian				Jumlah Permintaan	Target Date	Kategori		Keterangan
					Tanggal	Jumlah	No SPB	Supplier					
1	IMO10005	Jasa Gulung/ Wekel Motor Blower Exhaust Fan Include Replacement Bearing & Capacitor 20µF-450V	Paket	Unit 1 Steril	-	-	-	-	2	12-01-26	1. Inventaris		Penambahan Blower Exhaust Fan Agar Hisapan Udara Panas Tunnel Tidak Menyebar Kedalam Ruangan Tetapi Terbuang Keluar Ruangan. Untuk Tunnel Hot Air Circulation Dry & Sterilizing Machine. No Inventaris : 1657-11-1-0111-3
											2. Spareparts		
											3. Consumable		
											4. Jasa	V	
											5. Project		

PERMINTAAN JASA GULUNG / WEKEL MOTOR BLOWER EXHAUST FAN UNTUK TUNNEL HOT AIR CIRCULATION DRY & STERILIZING MACHINE DI UNIT 1 STERIL

Situasi :

Sesuai Capa No.PA 7.1.9.3 Evaluasi dari pemasangan Isolator thermal pada bagian mesin yang menyebabkan panas.

Setelah diperiksa detail penyebab utama dari temperatur ruangan kelas D naik TMS. Temperatur ruangan disebabkan hisapan udara dari tunnel tidak maksimal.

Maka tindakan yang akan dilakukan dengan penambahan blower exhaust fan agar hisapan udara panas tunnel tidak menyebar kedalam ruangan tetapi terbuang keluar ruangan.

Saat ini ada 2 unit motor blower exhaust fan yang rusak dan perlu segera diperbaiki dengan rewinding, ganti bearing & ganti capacitor agar ke-2 unit motor blower exhaust fan bisa kembali berfungsi dan akan dipakai untuk mengeluarkan panas dari dalam tunnel dan closing Capa.

Target :

Untuk Closing CAPA

Proposal :

Pengajuan jasa gulung motor blower exhaust fan include replacement bearing & capasitor 20µF-450V sebanyak 2 paket

Estimasi harga jasa gulung motor 2 paket @ Rp. 900.000 = Rp. 1.800.000

Tanda tangan Pemohon (nama jelas)

Ajeng Ayu D

Mokh. Andri Gunawan


Tanda Tangan Mengetahui (nama jelas)


Hendrawan

Tanda Tangan Menyetujui (nama jelas)

Hermawan Widyaprasetya

Lampiran



 PT. MERSIFARMA TM SUKABUMI-INDONESIA		BERITA ACARA KERUSAKAN PERALATAN		Diisi oleh Pemohon No. : 0003/BAKP/II/2026
Departemen : Engineering		Kategori (Dept. GA): ☐ Peralatan Furniture ☐ Peralatan Mobil ☐ Peralatan Dapur ☐ Peralatan Keamanan ☐ Peralatan Kebersihan ☐ _____ ☐ _____ Kategori (Dept. Engineering): ☐ Mesin ☒ Produksi ☐ Alat Angkut Barang Berat ☐ Validasi ☐ Peralatan Laboratorium ☐ _____ ☐ Alat Angkut Barang Berat ☐ _____ ☐ _____ Kategori (IT): ☐ Peralatan Printer/Komputer ☐ Peralatan CCTV ☐ Peralatan IT ☐ _____ ☐ _____		
Hari / Tanggal : Senin, 05 Januari 2026				
Nama Peralatan : Tunnel Hot air Circulation Dry & Sterilizing Machine Unit 1S				
Merk / Type : -				
No. Inventaris : 1657-11-1-0111-3				
Kronologis: Sesuai Capa No.PA 7.1.9.3 Evaluasi dari pemasangan Isolator thermal pada bagian mesin yang menyebabkan panas. Setelah diperiksa detail penyebab utama dari Temperatur ruangan kelas D naik TMS Temperatur ruangan disebabkan hisapan udara dari tunnel tidak maksimal. Maka tindakan yang akan dilakukan dengan penambahan Blower Exhaust fan agar hisapan udara panas tunnel tidak menyebar kedalam ruangan tetapi terbuang keluar ruangan. Saat ini ada 2 unit Motor Blower Exhaust fan yang rusak dan perlu segera diperbaiki dengan rewinding, ganti bearing & ganti capacitor agar ke-2 unit motor Blower Exhaust fan bisa kembali berfungsi dan akan dipakai untuk mengeluarkan panas dari dalam tunnel dan closing Capa.				
SYARAT WAJIB : 1. Sertakan foto barang yang rusak Tindakan sementara yang diambil: Mengajukan SPJ rewinding motor blower exhaust fan tunnel				
Dibuat:  Mokh. Andri Gunawan Tgl. _____ (Staf/Koord)	Diperiksa:  Hendrawan Tgl. _____ (Koord./Spv/Ast. Mgr)	Menyetujui:  Hermawan Widyaprasetya Tgl. _____ (Kepala Departemen)	Disposisi:	
(Checklist Departemen terkait sesuai kategori peralatan yang rusak) ☐ Dept. General Affair ☒ Dept. Engineering ☐ Dept. Information Technology				
(Diisi oleh bagian Departemen terkait yang memeriksa) Catatan hasil identifikasi:				
Disposisi: ☐ Perbaikan Internal ☐ Membutuhkan Part ☐ Menerbitkan SPB ☐ Identifikasi/Perbaikan Melalui Jasa ☐ Rusak tidak bisa digunakan ☒ Menerbitkan SPJ				
Nama Petugas yang mengidentifikasi:			Tgl/bln/thn:	
Nomor Dokumen : COM-FPT/001C.00		Tanggal Berlaku : 11 SEP 2023	Disetujui oleh : 	