

No :  
Tanggal : 20 Januari 2026  
Dari : Engineering

**SURAT PERMINTAAN BARANG**

No	Kode Barang	Nama Barang, Tipe, Spesifikasi	Lokasi / User	Riwayat Pembelian				Jumlah Permintaan	Satuan	Target Date	Kategori		Keterangan
				Tanggal	Jumlah	No SPB	Supplier						
1	IMO02116	Ball Valve DN20 Uk. 3/4"	Unit 4 Lantai 2	-	-	-	-	5	Pcs	26-03-26	1. Inventaris		Untuk Penggantian Ball Valve Yang Rusak Pada Unit AC Cassete di Sekunder Unit 4 Lantai 2
											2. Spareparts	✓	
											3. Consumable		
											4. Jasa		
											5. Project		

**PERMINTAAN BALL VALVE UNTUK PENGGANTIAN YANG RUSAK PADA UNIT AC CASSETE DI SEKUNDER UNIT 4 LANTAI 2**

**Situasi :**

Pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2025 dilakukan daily activity untuk HVAC Unit 4 lantai 2.

Ditemukan adanya kerusakan pada ball valve DN20 yang pecah pada 1 unit AC Cassete di sekunder unit 4 lantai 2.

Kerusakan tersebut menimbulkan kebocoran pada unit sehingga membanjiri area mezzanine dan area sekunder.

Ballvalve berfungsi sebagai isolasi untuk memudahkan perawatan, perbaikan serta pengaman system perpipaan AC. Oleh karena itu, untuk menjaga performa AC Cassete tersebut dan menjaga kerusakan lanjutan diperlukan pembelian untuk penggantian ball valve sebanyak 5 Pcs dengan rincian 1 pcs akan dilakukan penggantian dan 4 pcs untuk pengadaan tambahan untuk mengantisipasi kerusakan pada ball valve lainnya. Karena saat ini HVAC unit 4 lantai 2 beroperasi 24 jam penuh.

Terdapat 10 unit AC Cassete dan masing masing terdapat 2 buah ball valve, jadi total ballvalve yg terpasang pada unit AC Cassete di Unit 4 lantai 2 sebanyak 20 pcs.

**Target :**

AC Cassete di sekunder Unit 4 lantai 2 dapat beroperasi dengan normal untuk support produksi serta dengan penggantian ball valve baru tidak ada kebocoran yang berdampak ke mezzanine & area sekunder.

**Proposal :**

Pengajuan pembelian ball valve DN20 Uk. 3/4" sebanyak 5 pcs

Tanda tangan Pemohon (nama jelas)

Ajeng Ayu D

Muchtar Arsil S

Tanda Tangan Mengetahui (nama jelas)

Firman Ardi Busono

Tanda Tangan Menyetujui (nama jelas)

Hermawan Widyaprasetya

# Lampiran



ball valve pn25 3/4 inch besi galvanis bello dn20

Terjual 70+ • ★ 5 (4 rating)

**Rp76.000**

[Detail Produk](#)

[Spesifikasi](#)

Kondisi: Baru

Min. Pemesanan: 1 Buah

Etalase: **Semua Etalase**

Semua barang readystock  
stockist fitting flange gasket valve  
offline store at pangeran jayakarta  
contact us now

 PT. MERSIFARMA TM SUKABUMI-INDONESIA		<b>BERITA ACARA KERUSAKAN PERALATAN</b>		Diisi oleh Pemohon  No. : 0008/BAKP/II/2026
Departemen : Engineering		Kategori (Dept. GA): <input type="checkbox"/> Peralatan Furniture <input type="checkbox"/> Peralatan Mobil <input type="checkbox"/> Peralatan Dapur <input type="checkbox"/> Peralatan Keamanan <input type="checkbox"/> Peralatan Kebersihan <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____  Kategori (Dept. Engineering): <input type="checkbox"/> Mesin <input type="checkbox"/> Produksi <input type="checkbox"/> Alat Angkut Barang Berat <input type="checkbox"/> Validasi <input type="checkbox"/> Peralatan Laboratorium <input checked="" type="checkbox"/> AC <input type="checkbox"/> Alat Angkut Barang Berat <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____  Kategori (IT): <input type="checkbox"/> Peralatan Printer/Komputer <input type="checkbox"/> Peralatan CCTV <input type="checkbox"/> Peralatan IT <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____		
Hari / Tanggal : Kamis, 15 Januari 2026				
Nama Peralatan : AC Cassete				
Merk / Type : -				
No. Inventaris : -				
Kronologis: Pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2025 dilakukan daily activity untuk HVAC Unit 4 lantai 2. Ditemukan adanya kerusakan pada ball valve DN20 yang pecah pada 1 unit AC Cassete di sekunder unit 4 lantai 2. Kerusakan tersebut menimbulkan kebocoran pada unit sehingga membanjiri area mezzanine dan area sekunder. Ballvalve berfungsi sebagai isolasi untuk memudahkan perawatan, perbaikan serta pengaman system perpipaan AC. Oleh karena itu, untuk menjaga performa AC Cassete tersebut dan menjaga kerusakan lanjutan diperlukan pembelian untuk penggantian ball valve sebanyak 5 Pcs dengan rincian 1 pcs akan dilakukan penggantian dan 4 pcs untuk pengadaan tambahan untuk mengantisipasi kerusakan pada ball valve lainnya.				
<b>SYARAT WAJIB</b> : 1. Sertakan foto barang yang rusak				
Tindakan sementara yang diambil: - Mengajukan Pembelian Ball Valve DN20 ( 3/4 Inch ) sebanyak 5 Pcs				
Dibuat:  Muchtar Arsil S Tgl. _____ (Staf/Koord)	Diperiksa:  Firman Ardi Busono Tgl. _____ (Koord./Spv/Ast. Mgr)	Menyetujui:  Hermawan Widyaprasetya Tgl. _____ (Kepala Departemen)	Disposisi:	
(Checklist Departemen terkait sesuai kategori peralatan yang rusak) <input type="checkbox"/> Dept. General Affair <input checked="" type="checkbox"/> Dept. Engineering <input type="checkbox"/> Dept. Information Technology				
(Diisi oleh bagian Departemen terkait yang memeriksa) Catatan hasil identifikasi:				
Disposisi: <input type="checkbox"/> Perbaikan Internal <input type="checkbox"/> Membutuhkan Part <input checked="" type="checkbox"/> Menerbitkan SPB <input type="checkbox"/> Identifikasi/Perbaikan Melalui Jasa <input type="checkbox"/> Rusak tidak bisa digunakan <input type="checkbox"/> Menerbitkan SPJ				
Nama Petugas yang mengidentifikasi:			Tgl/bln/thn:	
Nomor Dokumen : COM-FPT/001C.00		Tanggal Berlaku : <b>11 SEP 2023</b>	Disetujui oleh : 	