

No : _____
 Tanggal : 17 April 2026
 Dari : Engineering

SURAT PERMINTAAN BARANG

No	Kode Barang	Nama Barang, Tipe, Spesifikasi	Lokasi / User	Riwayat Pembelian				Jumlah Permintaan	Satuan	Target Date	Kategori		Keterangan
				Tanggal	Jumlah	No SPB	Supplier						
1	IMO18126	Roda Polyurethane Heavy Duty Uk. 5 Inch Roda Hidup + Rem	Unit 4	07-10-20	2	PR125561	CV. Teknindo Abadi	4	Pcs	18-05-26	1. Inventaris		Untuk Penggantian Roda Bowl Mesin FBD 120 No. 1 & No. 2 di Produksi Unit 4. No Inventaris : 1605-13-1-0161-2-1 1605-13-1-0161-2-2
											2. Spareparts	V	
											3. Consumable		
2	IMO18126	Roda Polyurethane Heavy Duty Uk. 5 Inch Roda Mati	Unit 4	07-10-20	2	PR125561	CV. Teknindo Abadi	4	Pcs	18-05-26	4. Jasa		
											5. Project		

PERMINTAAN RODA BOWL MESIN FBD 120 NO. 1 & 2 DI PRODUKSI UNIT 4

Situasi :

Telah terima form service no. 30163 dari Produksi Unit 4 perihal roda bowl mesin FBD no. 1 & 2.
 Setelah di cek oleh Teknisi, roda tersebut sudah rusak & perlu penggantian roda baru.
 1 unit mesin menggunakan 2 pcs roda hidup & 2pcs roda mati.

Target :

Tersedianya roda baru untuk bowl mesin FBD 120 di produksi Unit 4 agar target produksi terpenuhi.

Proposal :

Mengajukan pembelian dengan rincian terlampir diatas.

Tanda tangan Pemohon (nama jelas)		Tanda Tangan Mengetahui (nama jelas)		Tanda Tangan Menyetujui (nama jelas)	
 Ajeng Ayu D		 Asep Saepudin		 Hendrawan	
				 Hermawan Widyaprasetya	



DEPARTEMEN: PRODUKSI UNIT 4

Diisi oleh Pemohon

No.: 036 /LBPB/ IV /2026

- ☐ Peralatan Laboratorium
- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____

Rencana Waktu Penggunaan:

Leadtime Purchasing:

- ☐
- Peralatan Baru
- ☐
- Penambahan
- ☒
- Penggantian
- ☒
- Berita Acara Kerusakan

SYARAT WAJIB PERALATAN BARU DAN PENAMBAHAN:

1. Lampirkan Foto/Brosur/Leaflet/Drawing Peralatan Baru.
2. Lampirkan Estimasi Harga atau Penawaran Harga.
3. Permintaan Peralatan Jenis Baru dibuat hanya sekali untuk awal mendaftarkan kesistem QAD.
4. Permintaan Penambahan Peralatan jenis yang sama tetap mengisi Formulir dengan melampirkan Histori Peralatan beserta Nomor Inventaris sebelumnya.
5. Barang diterima oleh Pemohon wajib memberikan Nomor Inventaris sesuai penomoran standar perusahaan.

SYARAT WAJIB PENGANTIAN:

1. Lampirkan Foto Peralatan sebelumnya yang akan diganti.
2. Lampirkan Berita Acara Kerusakan.
3. Permintaan Penggantian Peralatan tetap mengisi Formulir dengan menyampaikan penggantian dengan Jenis yang sama dari sebelumnya atau Jenis Baru.
4. Barang diterima oleh Pemohon wajib memberikan Nomor Inventaris sesuai penomoran standar perusahaan.

Nama Barang <i>Nama & Spesifikasi Barang (Merk, Tipe, dan Keterangan Lainnya)</i>		Jumlah Unit	Estimasi Harga	Masa Waktu Pakai	Masa Frekuensi Pakai
Roda FBD 120-1 dan FBD 120-2 ukuran 5x2		8 pcs		± 10 thn	Setiap hari

Latar Belakang Permintaan & Peruntukkan

Berdasarkan disposisi job service no 30163. Terdapat kerusakan pada bearing roda bowl FBD 120-1 dan FBD 120-2. roda bowl FBD digunakan sebagai alat penunjang untuk mempermudah mobilisasi bowl dalam proses pengeringan produk.

Dibuat:

Tgl. : 2/4/20
Nama :

(Koordinator/Supervisor)

Diperiksa & disetujui:

Tgl. : 8 mmm
Nama: _____
(Manager)

Nomor :PP-FO/001.00
Dokumen

Tanggal: **24 DEC 2025**
Berlaku

Disetujui:
Oleh

**BERITA ACARA
KERUSAKAN PERALATAN**

Diisi oleh Pemohon

21/09/2026
041/BAKP/IV/2026
No. : 026 BAKP/II/2025

Departemen : Produksi

Hari / Tanggal : Selasa / 31 Maret 2026

Nama Peralatan : Roda FBD 120-1 dan FBD 120-2

Merk / Type : -

No. Inventaris : 1605-13-1-0161-2-1 & 1605-13-1-0161-2-2

Kronologis:

Ditemukan roda bowl mesin FBD 120-1 dan FBD 120-2 dalam kondisi rusak (bearing aus) . Produksi mengajukan form service ke Engineering nomor 30163. Berdasarkan hasil pemeriksaan Roda pada FBD 120-1 dan FBD 120-2 rusak dan perlu dilakukan pergantian roda baru.

Kategori (Dept. GA):

- ☐ Peralatan Furniture
☐ Peralatan Mobil
☐ Peralatan Dapur
☐ Peralatan Keamanan
☐ Peralatan Kebersihan
☐ _____
☐ _____

Kategori (Dept. Engineering):

- ☐ Mesin
☐ Produksi
☐ Alat Angkut Barang Berat
☐ Validasi
☐ Peralatan Laboratorium
☐ _____
☐ Alat Angkut Barang Berat
☐ _____
☐ _____

Kategori (IT):

- ☐ Peralatan Printer/Komputer
☐ Peralatan CCTV
☐ Peralatan IT
☐ _____
☐ _____

SYARAT WAJIB : 1. Sertakan foto barang yang rusak

Tindakan sementara yang diambil:

1. Melaporkan kepada atasan
2. Membuat form service

Dibuat:


Diperiksa:


Menyetujui:

Disposisi:


Tgl. 07/09/26
(Staf/Koord)


Tgl. 07/09/26
(Koord/Spi/Ast. Mgr)


Tgl. 07/09/26
(Kepala Departemen)



(Checklist Departemen terkait sesuai kategori peralatan yang rusak)

☐ Dept. General Affair

☒ Dept. Engineering

☐ Dept. Information Technology

(Diisi oleh bagian Departemen terkait yang memeriksa)

Catatan hasil identifikasi:

Roda pada FBD 120-1 dan FBD 120-2 rusak dan perlu dilakukan pergantian roda baru

Disposisi:

☐ Perbaikan Internal

☐ Identifikasi/Perbaikan Melalui Jasa

☐ Membutuhkan Part

☐ Rusak tidak bisa digunakan

☒ Menerbitkan SPB

☐ Menerbitkan SPJ


Nama Petugas yang mengidentifikasi:

Tgl/bln/thn:

Nomor : COM-FPT/001C.00
Dokumen

Tanggal : 11 SEP 2023
Berlaku

Disetujui :
oleh





Good Quality Improves Life's Quality

PT. MERSIFARMA TM.

SUKABUMI-INDONESIA

FORMULIR PERMOHONAN SERVICE ATAU JOB ORDER

No Formulir
Permohonan

30163

Tanggal & Jam
Pengajuan

2026-03-31
20:00:00

Nama Pemohon : Faishal A
Departemen : produksi
Nama Gedung/Area :
Nomor Inventaris : -
Nama Fasilitas / Mesin : FBD-120
Tanggal Rencana Penggunaan : 2026-03-31
Permohonan : Service

(Diisi oleh pemohon)

Deskripsi Permohonan : Minta tolong untuk diganti roda FBD-120-1 dan roda FBD-120-2, sudah rusak.

Pemohon

Mengetahui

Menyetujui*

Penerima

""

2026-03-31 20:00:00

Harisman Harisman
2019-06-23 23:04:07

Rangga Niki
Al-Aziz
2019-06-23
23:26:49

Departemen Manager

Plant Manager

ENGINEERING DEPARTEMENT

(Diisi oleh Supervisor)

Analisis Penyebab dan Perencanaan Tindakan :

Roda pada FBD-120 dan FBD120-2 rusak dan perlu dilakukan pergantian roda baru.

Analisis Waktu Pengerjaan :

- Skala Prioritas : **Medium Risk**

- Jadwal (Tanggal / Jam)

Mulai 2026-04-01
10:00:00

Selesai 2026-04-01
12:00:00

Apakah memerlukan SPB : Ya, **SBP dibuat oleh user**

PENANGANAN PERMOHONAN

Perbaikan / Penyelesaian

:

Sudah selesai dilakukan pemeriksaan pada Roda pada FBD-120 dan FBD120-2, hasilnya roda sudah rusak tidak dapat diperbaiki dan perlu dilakukan pergantian roda baru, SPB under user.

Mulai (Tanggal / Jam) : 2026-04-01
10:00:00

Selesai (Tanggal / Jam) : 2026-04-01 12:00:00

Hasil Perbaikan :

Komentar Pemohon

Keterangan :

Paraf Pemohon :

Dikerjakan Oleh

Mengetahui

Menyetujui

Peri

Asep Saepudin
2019-06-24 23:48:02

Hendrawan mangun

Peri

Asep Saepudin

Hendrawan Mangun

Project and Engineering Team

Engineering Supervisor

Engineering / Asst Manager

*Nomor Formulir diisi oleh Engineering Departement

*Untuk permohonan job order ditandatangani oleh Plant Manager

Lampiran foto roda bowl FBD FG 120-1 & 120-2

No. Inventaris : 1605-13-1-0161-2-1 & 1605-13-1-0161-2-2

