

No : _____
Tanggal : 17 April 2026
Dari : Engineering

SURAT PERMINTAAN BARANG

No	Kode Barang	Nama Barang, Tipe, Spesifikasi	Lokasi / User	Riwayat Pembelian				Jumlah Permintaan	Satuan	Target Date	Kategori		Keterangan
				Tanggal	Jumlah	No SPB	Supplier						
1	IMO18221	Roda PU Uk. 4" (Hidup)	Unit 1 Non Steril	02-03-26	60	PW028119	PT. Asiaparts Indotech	300	Pcs	10-06-26	1. Inventaris		Untuk Penggantian Roda Yang Rusak Pada Carrier Conical Drum SS 150 & 200 L di Unit 1 Non Steril
											2. Spareparts	V	
											3. Consumable		
											4. Jasa		
											5. Project		

PERMINTAAN RODA PU UNTUK PENGANTIAN PADA CARRIER CONICAL DRUM SS 150 L & 200 L DI UNIT 1 NON STERIL

Situasi :

Telah terima form service no. 30147 perihal roda carrier conical drum SS sudah banyak terkelupas dan sering macet saat digunakan untuk keperluan proses produksi.
Kebutuhan roda PU Uk. 4" = 116 pcs untuk 29 tong conical drums SS 200L dan 184 pcs untuk 46 tong conical drums SS 150L.

Target :

Tersedianya roda pada carrier conical drum ss yang berfungsi dengan baik & normal untuk support operasional produksi.


Proposal :

Mengajukan pembelian dengan rincian terlampir diatas.

Tanda tangan Pemohon (nama jelas)		Tanda Tangan Mengetahui (nama jelas)	Tanda Tangan Menyetujui (nama jelas)
			
Ajeng Ayu D	Asep Saepudin	Hendrawan	Hermawan Widyaprasetya

 PT. MERSIFARMA TM. SUKABUMI-INDONESIA	FORMULIR PERMOHONAN SERVICE ATAU JOB ORDER		No Formulir Permohonan												
			30147												
			Tanggal & Jam Pengajuan												
			2026-03-31 11:10:00												
Nama Pemohon : Sherly Agristi Departemen : Produksi Unit 1 Non Steril Nama Gedung/Area : UNIT 1 NS Nomor Inventaris : Nama Fasilitas / Mesin : Roda Tanggal Rencana Penggunaan : 2026-03-31 Permohonan : Service															
(Diisi oleh pemohon) Deskripsi Permohonan : Mohon diperbaiki roda tong ss yang rusak, rodanya macet tidak dapat digunakan untuk proses produksi . Tong SS 200 L sebanyak 29 pcs dan roda tong ss 150 L sebanyak 46 pcs. Terimakasih.															
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>Pemohon</th> <th>Mengetahui</th> <th>Menyetujui*</th> <th>Penerima</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <i>Sherly Agristi</i> 2026-03-31 11:10:00 </td> <td style="text-align: center;"> <i>Faizal Ardhi</i> 2019-07-01 05:34:22 </td> <td></td> <td style="text-align: center;"> <i>Rangga Niki Al-Aziz</i> 2019-07-08 02:48:45 </td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Departemen Manager</td> <td style="text-align: center;">Plant Manager</td> <td></td> </tr> </table>				Pemohon	Mengetahui	Menyetujui*	Penerima	<i>Sherly Agristi</i> 2026-03-31 11:10:00	<i>Faizal Ardhi</i> 2019-07-01 05:34:22		<i>Rangga Niki Al-Aziz</i> 2019-07-08 02:48:45		Departemen Manager	Plant Manager	
Pemohon	Mengetahui	Menyetujui*	Penerima												
<i>Sherly Agristi</i> 2026-03-31 11:10:00	<i>Faizal Ardhi</i> 2019-07-01 05:34:22		<i>Rangga Niki Al-Aziz</i> 2019-07-08 02:48:45												
	Departemen Manager	Plant Manager													
ENGINEERING DEPARTEMENT															
(Diisi oleh Supervisor) Analisis Penyebab dan Perencanaan Tindakan : <i>Roda tong rusak, terketyap.</i> Analisis Waktu Pengerjaan : - Skala Prioritas : - Jadwal (Tanggal / Jam) Mulai Selesai Apakah memerlukan SPB :															
PENANGANAN PERMOHONAN															
Perbaikan / Penyelesaian :															
		Mulai (Tanggal / Jam) :	Selesai (Tanggal / Jam) :												
		Hasil Perbaikan :													
Komentar Pemohon	Keterangan :		Paraf Pemohon :												
Dikerjakan Oleh	Mengetahui	Menyetujui													
<i>Say Sela</i>															
Project and Engineering Team	Engineering Supervisor	Engineering / Asst Manager													

*Nomor Formulir diisi oleh Engineering Departement
*Untuk permohonan job order ditandatangani oleh Plant Manager



PT. MERSIFARMA TM.
DIVISI MANUFACTURING
SUKABUMI - INDONESIA

FORMULIR PERMINTAAN PERLENGKAPAN PRODUKSI

Form. No 2PR00/FORM/107.03

Tgl. Berlaku :
16 Februari 2026
Dibuat oleh :
ELC

Tanggal : 31/03

No : 025/MFG/PROD/01/11/2026

Nama Barang :

Roda tong ss

Jumlah Permintaan :

Roda tong 200 L : 29 pcs x 4 roda = 116 pcs
Roda tong 150 L : 46 pcs x 4 roda = 184 pcs
Total = 300 pcs

Peralatan Baru / Penambahan / Penggantian :

Penggantian

Alokasi : Produksi Unit 1 Non Steril

R. Proses & R. Sekunder

Nama Mesin / Alat :

Roda tong ss

No. Inventaris :

-

Indikator Kerusakan :

Roda banyak yang mengelupas dan macet.

Uraian Penjelasan (Alasan Rinci Penggunaan) :

Roda tong ss ukuran 200 L dan 150 L
sudah banyak yang terkelupas dan sering
macet saat digunakan untuk keperluan
proses produksi.

Lampiran (v) :

✓

Berita Acara Kerusakan

✓

Form Service

Foto Barang Rusak

Bincard Penunjang / Kartu Stock Barang

Foto / Drawing Peralatan Baru

Pemohon,

31/03
TSAC

(Koordinator / Supervisor)

Mengetahui / Menyetujui,

01/04
1WA
02/04
fil

(Ast. Mgr. / Mgr. Produksi)

Terima Tgl. 08/04

**BERITA ACARA
KERUSAKAN PERALATAN**

Diisi oleh Pemohon

No. : 039 BAKP/ III /20 26

Departemen : Produksi Unit 1 Non Steril

Hari / Tanggal : Selasa, 31/03

Nama Peralatan : Roda Tong SS 200 L, 150 L

Merk / Type : -

No. Inventaris : -

Kronologis:

Roda tong SS ukuran 200 L dan 150 L sudah banyak yang terkelupas dan sering macet saat digunakan untuk keperluan proses produksi.

Kategori (Dept. GA):

- ☐ Peralatan Furniture
☐ Peralatan Mobil
☐ Peralatan Dapur
☐ Peralatan Keamanan
☐ Peralatan Kebersihan
☐ _____
☐ _____

Kategori (Dept. Engineering):

- ☒ Mesin
☒ Produksi
☐ Alat Angkut Barang Berat
☐ Validasi
☐ Peralatan Laboratorium
☐ _____
☐ Alat Angkut Barang Berat
☐ _____
☐ _____

Kategori (IT):

- ☐ Peralatan Printer/Komputer
☐ Peralatan CCTV
☐ Peralatan IT
☐ _____
☐ _____

SYARAT WAJIB : 1. Sertakan foto barang yang rusak

Tindakan sementara yang diambil:

Membuat Berita Acara Kerusakan

Form Service (No.30147)

Dibuat:

[Signature]

Tgl. 31/03
(Staf/Koord)

Diperiksa:

[Signature] 31/03
INA

Tgl. _____
(Koord./Spv/Ast. Mgr)

Menyetujui:

[Signature] 02/26
Fu 04

Tgl. _____
(Kepala Departemen)

Disposisi:

Ajukan spb / form
Service ke Eng.

(Checklist Departemen terkait sesuai kategori peralatan yang rusak)

- ☐ Dept. General Affair ☒ Dept. Engineering ☐ Dept. Information Technology

(Diisi oleh bagian Departemen terkait yang memeriksa)

Catatan hasil identifikasi:

Roda tong rusak, terkelupas. Ring

Disposisi:

- ☐ Perbaikan Internal ☐ Membutuhkan Part ☒ Menerbitkan SPB
☐ Identifikasi/Perbaikan Melalui Jasa ☒ Rusak tidak bisa digunakan ☐ Menerbitkan SPJ

Nama Petugas yang mengidentifikasi:

[Signature]



Tgl/bln/thn:

Nomor : COM-FPT/001C.00
Dokumen

Tanggal : 11 SEP 2023
Berlaku

Disetujui : *[Signature]*
oleh

Lampiran



Isag 02/26 A 03/26
1WA 104

Roda tong SS sudah rusak

List Roda Tong SS Unit 1 NS					
No	Ukuran Tong	Jumlah Tong	Sudah Diperbaiki (Bagus)	Belum Diperbaiki (Rusak)	Total permintaan Perbaikan
1	200 L	36 Tong	7 Tong	29 Tong	116 pcs
2	150 L	54 Tong	8 Tong	46 Tong	184 pcs
3	60 L	58 Tong	4 Tong	54 Tong	216 pcs

Ket : 1 Tong terdapat 4 roda.

08/04 26
08/26
12/04