

No :
Tanggal : 27 April 2026
Dari : Engineering

SURAT PERMINTAAN BARANG

No	Kode Barang	Nama Barang, Tipe, Spesifikasi	Lokasi / User	Riwayat Pembelian				Jumlah Permintaan	Satuan	Target Date	Kategori		Keterangan
				Tanggal	Jumlah	No SPB	Supplier						
1	IMO13084	Mechanical Seal / Shaft Seal Pedrollo BT-FN 18 Brand : Pedrollo Tipe : BT-FN 18 Diameter As : 18 mm Compatible : Pedrollo Pump HF 6B	Utility	-	-	-	-	2	Pcs	18-06-26	1. Inventaris		Untuk Perbaikan Motor Pompa Tap Water Ke Tower Tank
2	IMO02035	Bearing SKF 6204 2RS	Utility	-	-	-	-	4	Pcs	18-06-26	2. Spareparts	V	
3	IMO02035	Bearing SKF 6304 2RS	Utility	-	-	-	-	4	Pcs	18-06-26	3. Consumable		
4	IMO03203	Capacitor 45µF±5% ; 400VAC ; 50 Hz Dimensi : Diameter 50 mm; Panjang 99 mm; 4 Pin	Utility	-	-	-	-	3	Pcs	18-06-26	4. Jasa 5. Project		

PERMINTAAN SPAREPART UNTUK PERBAIKAN MOTOR POMPA TAP WATER KE TOWER TANK

Situasi :

Saat ini kondisi pompa supply tap water ke tangki / toren tower utama mengalami overload.
Setelah dilakukan pengecekan diperoleh kondisi bearing sudah sedikit macet dan capacitor motor pompa sudah lemah sehingga menyebabkan arus operasional menjadi unbalance.
Selain itu dari pengecekan juga diperoleh kondisi mechanical seal yang sudah pecah.
Sehingga diperlukan pengajuan pembelian bearing, capacitor, dan mechanical seal sesuai spesifikasi yang terpakai saat ini.

Target :


Supply tap water ke tangki / toren tower utama lancar.

Proposal :

Pengajuan pembelian bearing, capacitor, dan mechseal sesuai spesifikasi

Tanda tangan Pemohon (nama jelas)		Tanda Tangan Mengetahui (nama jelas)		Tanda Tangan Menyetujui (nama jelas)	
 Ajeng Ayu D		 Firman Ardi Busono		 Hermawan Widyaprasetya	
M. Ardhany Rafi					

Lampiran



 PT. MERSIFARMA TM SUKABUMI-INDONESIA		BERITA ACARA KERUSAKAN PERALATAN		Diisi oleh Pemohon No. : 0047/BAKP/IV/2026
Departemen : Engineering		Kategori (Dept. GA): ☐ Peralatan Furniture ☐ Peralatan Mobil ☐ Peralatan Dapur ☐ Peralatan Keamanan ☐ Peralatan Kebersihan ☐ _____ ☐ _____ Kategori (Dept. Engineering): ☐ Mesin ☐ Produksi ☐ Alat Angkut Barang Berat ☐ Validasi ☐ Peralatan Laboratorium ☒ Motor Pompa ☐ Alat Angkut Barang Berat ☐ _____ ☐ _____ Kategori (IT): ☐ Peralatan Printer/Komputer ☐ Peralatan CCTV ☐ Peralatan IT ☐ _____ ☐ _____		
Hari / Tanggal : Kamis, 23 April 2026				
Nama Peralatan : Motor Pompa				
Merk / Type : Pedrollo HFm6B				
No. Inventaris : -				
Kronologis: Saat ini kondisi pompa supply tap water ke tangki / toren tower utama mengalami overload. Setelah dilakukan pengecekan diperoleh kondisi bearing sudah sedikit macet dan capacitor motor pompa sudah lemah sehingga menyebabkan arus operasional menjadi unbalance. Selain itu dari pengecekan juga diperoleh kondisi mechanical seal yang sudah pecah. Sehingga diperlukan pengajuan pembelian bearing, capacitor, dan mechanical seal sesuai spesifikasi yang terpakai saat ini.				
SYARAT WAJIB : 1. Sertakan foto barang yang rusak				
Tindakan sementara yang diambil: - Pengecekan kondisi motor pompa - Pengajuan pembelian bearing, capacitor, dan mechseal sesuai spesifikasi				
Dibuat:  M. Ardhany Rafi Tgl. _____ (Staf/Koord)	Diperiksa:  Firman Ardi Busono Tgl. _____ (Koord./Spv/Ast. Mgr)	Menyetujui:  Hermawan Widyaprasetya Tgl. _____ (Kepala Departemen)	Disposisi:	
(Checklist Departemen terkait sesuai kategori peralatan yang rusak) ☐ Dept. General Affair ☒ Dept. Engineering ☐ Dept. Information Technology				
(Diisi oleh bagian Departemen terkait yang memeriksa) Catatan hasil identifikasi:				
Disposisi: ☐ Perbaikan Internal ☐ Membutuhkan Part ☒ Menerbitkan SPB ☐ Identifikasi/Perbaikan Melalui Jasa ☐ Rusak tidak bisa digunakan ☐ Menerbitkan SPJ				
Nama Petugas yang mengidentifikasi:			Tgl/bln/thn:	
Nomor Dokumen : COM-FPT/001C.00		Tanggal Berlaku : 11 SEP 2023	Disetujui oleh : 	