

No :
Tanggal : 10 Juni 2026
Dari : Engineering

SURAT PERMINTAAN BARANG

No	Kode Barang	Nama Barang, Tipe, Spesifikasi	Lokasi / User	Riwayat Pembelian				Jumlah Permintaan	Satuan	Target Date	Kategori		Keterangan
				Tanggal	Jumlah	No SPB	Supplier						
1	IMO19345	Spring Penekan Ampoule (Lentur) Panjang 90mm ID 14.1mm OD 16.5 Tebal Kawat 1.2mm Bahan SS	Unit 6A	-	-	-	-	70	Pcs	03-08-26	1. Inventaris		Untuk Ampoule Visual Inspection di Unit 6A Steril. No Inventaris : 1647-19-1-0183-2
2	IMO19345	Spring Penekan Shaft (Keras) Panjang 150mm ID20mm OD 22mm Tebal Kawat 1mm Bahan Baja	Unit 6A	-	-	-	-	15	Pcs	03-08-26	2. Spareparts	V	
3	IMO15042	ORing NBR ID155mm OD161 Tebal 3mm	Unit 6A	-	-	-	-	3	Pcs	03-08-26	3. Consumable		
4	ATSP01024	Stainless 304 Kabel Ties Panjang 4.6 x 100mm	Unit 6A	-	-	-	-	100	Pcs	03-08-26	4. Jasa		
5	ATSP01024	Stainless 304 Kabel Ties Panjang 4.6 x 300mm	Unit 6A	-	-	-	-	100	Pcs	03-08-26	5. Project		
6	ATSP01025	Stiker Suhu Type H / Thermostat Color Sensor 70°-80°-90°C	Unit 6A	-	-	-	-	2	Lembar	03-08-26			

PERMINTAAN SPAREPART UNTUK PERBAIKAN AMPOULE VISUAL INSPECTION DI UNIT 6A STERIL

Situasi :

Saat ini beberapa parts di area ampoule visual inspection zhengzong machine dalam kondisi rusak seperti spring penahan ampoule & spring penekan shaft patah yang menyebabkan reject.

Ampoule pecah dan ORing yang sudah retak serta semuanya belum memiliki spare.

Keterangan tambahan :

1 unit ampoule visual inspection memiliki :

66 pcs spring penekan ampoule dan 4pcs sebagai spare.

10 pcs penekan shaft dengan 5pcs sebagai spare.

2 pcs ORing NBR ID155mm OD161 tebal 3mm dan 1 pcs sebagai spare.

Stiker suhu type H / stiker suhu bearing / thermostat color sensor 70°-80°-90°C untuk indikator panas dari dinamo /motor setiap mesin.

Target :


Mengembalikan kondisi mesin kembali optimal.

Proposal :

Pembelian parts yang sesuai baik quality, quantity & ukurannya.

Tanda tangan Pemohon (nama jelas)		Tanda Tangan Mengetahui (nama jelas)	Tanda Tangan Menyetujui (nama jelas)
 Ajeng Ayu D		 Hendrawan	 Hermawan Widyaprasetya



LAMPIRAN




<https://shopee.co.id/Stiker-suhu-type-H-stiker-suhu-bearing-Thermostat-Color-Sensor-i.15710681.25224568224>

<https://tk.tokopedia.com/ZSxqNcuKq/>


 PT. MERSIFARMA TM SUKABUMI-INDONESIA		BERITA ACARA KERUSAKAN PERALATAN		Diisi oleh Pemohon No. : 065/BAKP/VI/2026
Departemen : Engineering		Kategori (Dept. GA): ☐ Peralatan Furniture ☐ Peralatan Mobil ☐ Peralatan Dapur ☐ Peralatan Keamanan ☐ Peralatan Kebersihan ☐ _____ ☐ _____ Kategori (Dept. Engineering): ☐ Mesin ☒ Produksi ☐ Alat Angkut Barang Berat ☐ Validasi ☐ Peralatan Laboratorium ☐ _____ ☐ Alat Angkut Barang Berat ☐ _____ ☐ _____ Kategori (IT): ☐ Peralatan Printer/Komputer ☐ Peralatan CCTV ☐ Peralatan IT ☐ _____ ☐ _____		
Hari / Tanggal : Senin, 08 Juni 2026				
Nama Peralatan : Ampoule Visual Inspection				
Merk / Type : -				
No. Inventaris : 1647-19-1-0183-2				
Kronologis: Saat ini beberapa parts di area ampoule visual inspection zhengzong machine dalam kondisi rusak seperti spring penahan ampoule & spring penekan shaft patah yang menyebabkan reject. Ampoule pecah dan ORing yang sudah retak serta semuanya belum memiliki spare.				
SYARAT WAJIB : 1. Sertakan foto barang yang rusak				
Tindakan sementara yang diambil: Mengajukan SPB				
Dibuat:  Mokh. Andri Gunawan Tgl. _____ (Staf/Koord)	Diperiksa:  Hendrawan Tgl. _____ (Koord./Spv/Ast. Mgr)	Menyetujui:  Hermawan Widyaprasetya Tgl. _____ (Kepala Departemen)	Disposisi:	
(Checklist Departemen terkait sesuai kategori peralatan yang rusak) ☐ Dept. General Affair ☒ Dept. Engineering ☐ Dept. Information Technology				
(Diisi oleh bagian Departemen terkait yang memeriksa) Catatan hasil identifikasi:				
Disposisi: ☐ Perbaikan Internal ☐ Membutuhkan Part ☒ Menerbitkan SPB ☐ Identifikasi/Perbaikan Melalui Jasa ☐ Rusak tidak bisa digunakan ☐ Menerbitkan SPJ				
Nama Petugas yang mengidentifikasi:			Tgl/bln/thn:	
Nomor Dokumen : COM-FPT/001C.00	Tanggal Berlaku : 11 SEP 2023	Disetujui oleh : 		





Position	Panjang (mm)	ID (mm)	OD (mm)	Kawat (mm)
A	79	14.1	16.5	1.2
B		12.2	14.4	10





08/06/22
MKS



per stainless



teflon guide



per baja

08/06/20
MKA

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS				ANGULAR ± °		DATE	
SURFACE FINISH ✓		DRAWN		NAME		SIGNATURE	
DO NOT SCALE DRAWING		CHECKED		SECRET TAUU		2020-05-18	
BREAK ALL SHARP EDGES AND REMOVE BURRS		APPROVED					
FIRST ANGLE PROJECTION		MATERIAL		FINISH			
							
SCALE 1:2		WEIGHT		SHEET 1 of 1		REV	
SIZE A4		DRAWING		 PT CAHAYA TEKNIK & DIESEL Head Office : Jln. Sirtih, No. 10, Bili Pondok Aren, Cirebon Jl. Raya Cirebon-Satelah			



**BENGKEL
CAHAYA DIESEL & TEHNIK**

Menerima : Las Listrik, Bubut, Service Diesel, Dll.
Jl. Pojok Raya I Leuwi goong (0266) 531439 Cibadak - Sukabumi, Jawa Barat Indonesia

Kepada Yth.
PT. MERSIFARMA TM
di sukabumi

Nomor : 01/V/CDT/2026
HAL : Penawaran pembuatan spring mesin visual Zhengzong

Dengan hormat,
Dengan ini kami mengajukan penawaran spring mesin visual Zhengzong
bahan baja dan stainless

keterangan	jumlah	harga satuan	total
spring penekan ampoule stainless + teflon	70	Rp 28.000	Rp 1.960.000
spring penekan shaft baja	15	Rp 30.000	Rp 450.000
			Rp -

Pengerjaan : 10 (sepuluh) hari
Pembayaran : transfer ke BCA atas nama Selamat Tanu 3520392296

Demikian surat penawaran ini kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan, atas perhatiannya
kami ucapkan banyak terima kasih

Cibadak, 18 Mei 2026
Hormat Kami

02/06/26
[Signature]

**BENGKEL
CAHAYA DIESEL & TEHNIK**
Menerima : Las Listrik, Bubut,
Pembuatan Diesel, Service, Dll
Jl. Pojok Raya I Leuwi goong - Cibadak - Sukabumi
Selamat Tanu