

No :
Tanggal : 22 Juni 2026
Dari : Engineering

SURAT PERMINTAAN BARANG

No	Kode Barang	Nama Barang, Tipe, Spesifikasi	Lokasi / User	Riwayat Pembelian				Jumlah Permintaan	Satuan	Target Date	Kategori		Keterangan
				Tanggal	Jumlah	No SPB	Supplier						
1	IMO13084	Mechanical Seal / Shaft Seal Pedrollo BT-AR 14 Brand : Pedrollo Tipe : BT-AR 14 Diameter As : 14 mm Compatible : Pedrollo Pump NGAm 1A	Utility Engineering	-	-	-	-	3	Pcs	18-08-26	1. Inventaris		Untuk Perbaikan Motor Pompa Tap Water Ke Unit 4 Lantai 2 & Motor Pompa Sirkulasi Cooling Tower Unit 1 Steril
											2. Spareparts	V	
											3. Consumable		
											4. Jasa		
											5. Project		

PERMINTAAN MECHANICAL SEAL UNTUK PERBAIKAN MOTOR POMPA TAP WATER KE UNIT 4 LANTAI 2 & MOTOR POMPA SIRKULASI COOLING TOWER UNIT 1 STERIL

Situasi :

Saat ini, komponen mechseal pompa operasional distribusi air mengalami kendala teknis akibat degradasi material.

Kondisi saat pengecekan ditemukan adanya rembesan air pada area poros (shaft) pompa. Setelah dilakukan inspeksi awal, komponen mechanical seal eksisting terindikasi sudah aus dan getas akibat faktor usia pakai (lifetime) dan paparan suhu operasional secara terus-menerus.

Jika kondisi rembesan dan kegetasan ini dibiarkan tanpa penanganan segera, kebocoran akan meluas dan berpotensi membasahi bearing serta gulungan motor yang berisiko menyebabkan short circuit (korsleting), kerusakan total pada pompa (breakdown), serta mengganggu kontinuitas suplai air bersih dan sistem distribusi air dan sistem pendinginan produksi.

Target :


Memastikan keandalan sistem distribusi tap water Unit 4 dan sirkulasi cooling tower Unit 1 Steril tetap berjalan normal tanpa adanya downtime yang tidak direncanakan.

Proposal :

Pengajuan pembelian mechseal sesuai spesifikasi.

Tanda tangan Pemohon (nama jelas)		Tanda Tangan Mengetahui (nama jelas)	Tanda Tangan Menyetujui (nama jelas)
 Ajeng Ayu D		 Firman Ardi Busono	 Hermawan Widyaprasetya

LAMPIRAN





 PT. MERSIFARMA TM SUKABUMI-INDONESIA		BERITA ACARA KERUSAKAN PERALATAN		Diisi oleh Pemohon No. : 0069/BAKP/VI/2026
Departemen : Engineering		Kategori (Dept. GA): ☐ Peralatan Furniture ☐ Peralatan Mobil ☐ Peralatan Dapur ☐ Peralatan Keamanan ☐ Peralatan Kebersihan ☐ _____ ☐ _____ Kategori (Dept. Engineering): ☐ Mesin ☐ Produksi ☐ Alat Angkut Barang Berat ☐ Validasi ☐ Peralatan Laboratorium ☒ Motor Pompa ☐ Alat Angkut Barang Berat ☐ _____ ☐ _____ Kategori (IT): ☐ Peralatan Printer/Komputer ☐ Peralatan CCTV ☐ Peralatan IT ☐ _____ ☐ _____		
Hari / Tanggal : Senin, 22 Juni 2026				
Nama Peralatan : Motor Pompa Tap Water & Sirkulasi Cooling Tower				
Merk / Type : Pedrollo NGAm1A				
No. Inventaris : -				
Kronologis: Saat ini, komponen mechseal pompa operasional distribusi air mengalami kendala teknis akibat degradasi material. Kondisi saat pengecekan ditemukan adanya rembesan air pada area poros (shaft) pompa. Setelah dilakukan inspeksi awal, komponen mechanical seal eksisting terindikasi sudah aus dan getas akibat faktor usia pakai (lifetime) dan paparan suhu operasional secara terus-menerus. Jika kondisi rembesan dan kegetasan ini dibiarkan tanpa penanganan segera, kebocoran akan meluas dan berpotensi membasahi bearing serta gulungan motor yang berisiko menyebabkan short circuit (korsleting), kerusakan total pada pompa (breakdown), serta mengganggu kontinuitas suplai air bersih dan sistem distribusi air dan sistem pendinginan produksi.				
SYARAT WAJIB : 1. Sertakan foto barang yang rusak				
Tindakan sementara yang diambil: - Pengecekan kondisi pompa - Pengajuan pembelian mechseal sesuai spesifikasi				
Dibuat:  M. Ardhanry Rafi Tgl. _____ (Staf/Koord)	Diperiksa:  Firman Ardi Busono Tgl. _____ (Koord./Spv/Ast. Mgr)	Menyetujui:  Hermawan Widyaprasetya Tgl. _____ (Kepala Departemen)	Disposisi:	
(Checklist Departemen terkait sesuai kategori peralatan yang rusak) ☐ Dept. General Affair ☒ Dept. Engineering ☐ Dept. Information Technology				
(Diisi oleh bagian Departemen terkait yang memeriksa) Catatan hasil identifikasi:				
Disposisi: ☐ Perbaikan Internal ☐ Membutuhkan Part ☒ Menerbitkan SPB ☐ Identifikasi/Perbaikan Melalui Jasa ☐ Rusak tidak bisa digunakan ☐ Menerbitkan SPJ				
Nama Petugas yang mengidentifikasi:			Tgl/bln/thn:	
Nomor Dokumen : COM-FPT/001C.00		Tanggal Berlaku : 11 SEP 2023	Disetujui oleh : 	