

Tanggal : 24 Juni 2026

Dari : HSE

SURAT / FORMULIR PERMINTAAN BARANG

No. Urut	Kode Barang	Nama Barang, Tipe, Spesifikasi	Stok Saat Ini (A)	Rencana Kebutuhan (B)	Kekurangan (A - B + C)	Pending Penerimaan (C)	Jumlah Permintaan	Realisasi Pembelian	Realisasi Penggunaan	Periode	Keterangan
1	IMO16083	Mesin Pompa Celup Air Kotor Sewage Pump Submersible Pump Showfou SSA-0512N Automatic	0	1	-1	0	1	-	1	17/7/2026	Permintaan pompa dan relay baru untuk kebutuhan bak equalisasi 2 untuk keperluan transfer air limbah dari equalisasi 2 ke bak aerasi, agar dilakukan proses pengolahan sebelum dibuang ke badan air, sehingga tidak mencemari lingkungan.
2	IMO18018	Relay Kontaktor LC1D09M7 scneider 220v	0	1	-1	0	1	-	1	17/7/2026	
3	PMSN00116	Thermal Overload Schneiderr LRD07	0	1	-1	0	1	-	1	17/7/2026	

PERMINTAAN MESIN POMPA CELUP SUBMERSIBLE PUMP SS-0512N AUTOMATIC UNTUK KEPERLUAN TRANSFER AIR LIMBAH

Situasi :

PT. Mersifarma TM saat ini sangat berkembang memiliki gedung produksi maupun non produksi, mulai dari unit produksi obat yang berlatar belakang Steril dan Non Steril, QC, Lab Kimia dan lain- lain, pada setiap gedung tersebut yang menghasilkan limbah cair untuk selanjutnya harus diolah terlebih dahulu agar tidak mencemari lingkungan. Sedangkan pada saat ini mesin pompa bak equalisasi 2 non betalaktam telah terjadi kerusakan dengan penyebab utama dari kerusakan tersebut yaitu pompa mengalami short yang menyebabkan mesin pompa tersebut terbakar. Hal ini berpotensi pengolahan air limbah produksi menjadi terkendala dikarenakan pompa bak equalisasi 2 non betalaktam mengalami short, hal pencegahan yang dilakukan sementara dari departemen HSE yaitu dengan menggunakan pompa yang berada di bak equalisasi 1 betalaktam digunakan secara bergantian dengan bak equalisasi 2 non betalaktam, hal ini cukup memakan waktu saat pengoolahan air limbah dilakukan. Berdasarkan hal tersebut perlu adanya penggantian pompa baru agar operasional transfer air limbah produksi dapat berjalan dengan lancar dan efisien.

Target :

Agar pompa dapat mentransfer air limbah dari bak equalisasi 2 ke bak aerasi, lalu pengolahan air limbah dapat beroperasi secara optimal dan efektif dalam mengolah air limbah agar air limbah yang dihasilkan dapat memenuhi syarat/baku mutu yang ditetapkan, serta memperkuat komitmen perusahaan terhadap perlindungan dan kepatuhan terhadap regulasi.

Proposal :

Pengajuan Pompa Celup Air Kotor Sewage Pump Submersible Pump Showfou SSA-0512N Automatic, Relay Kontaktor LC1D09M7 scneider 220V (berfungsi untuk sakelar elektromagnetik jarak jauh yang digunakan untuk memutuskan dan menghubungkan arus listrik berdaya besar secara aman), dan TOR Schneider LRD07 (berfungsi untuk melindungi motor listrik dari kerusakan akibat beban lebih (overload) atau kehilangan salah satu fase listrik (phase failure).

Form service dan analisa kerusakan barang terlampir

Foto & penawaran harga barang terlampir

Setiap Vendor/ kontraktor berkewajiban untuk mengikuti persyaratan K3L sesuai dengan standar perusahaan.

Tanda tangan Pemohon (nama jelas)	Tanda Tangan Mengetahui (nama jelas)	Tanda Tangan Menyetujui (nama jelas)
 <u>Baharudin Lutfi</u>	 <u>Ariska Purwanti</u>	 <u>Richman Ali P</u>
Documentation & Reporting HSE	HSE Supervisor	Asst. Manager HSE