

No : _____
 Tanggal : 29 Juni 2026
 Dari : Engineering

SURAT PERMINTAAN BARANG

No	Kode Barang	Nama Barang, Tipe, Spesifikasi	Lokasi / User	Riwayat Pembelian				Jumlah Permintaan	Satuan	Target Date	Kategori		Keterangan
				Tanggal	Jumlah	No SPB	Supplier						
1	IMO18220	Roda PU Uk. 3" Hidup	Unit 1 Non Steril	-	-	-	-	10	Pcs	20-08-26	1. Inventaris		Untuk Penggantian Roda Yang Rusak Pada Trolley Barang di Produksi Unit 1 Non Steril.
											2. Spareparts	v	
											3. Consumable		
2	IMO18220	Roda PU Uk. 3" Mati	Unit 1 Non Steril	-	-	-	-	10	Pcs	20-08-26	4. Jasa		
											5. Project		

PERMINTAAN RODA PU UNTUK PENGGANTIAN YANG RUSAK PADA TROLLEY BARANG DI PRODUKSI UNIT 1 NON STERIL

Situasi :

Kondisi karet roda trolley saat ini sudah terkikis akibat intensitas penggunaan yang tinggi.
 Hal ini menghambat fungsinya sebagai alat bantu mobilitas, sehingga beban berat sulit untuk dipindahkan.
 Perlu adanya penggantian agar pekerjaan kembali ringan tanpa harus mengangkat beban secara manual.
 Kebutuhan roda trolley sebanyak 20 pcs yaitu untuk penggantian 5 unit trolley di Unit 1 Non Steril.

Target :

Tersedianya roda PU yang berfungsi dengan normal untuk support operasional produksi di Unit 1 non steril.

Proposal :

Mengajukan pembelian roda pu uk. 3" hidup sebanyak 10 pcs dan mati sebanyak 10 pcs.

Tanda tangan Pemohon (nama jelas)



Ajeng Ayu D



Asep Saepudin

Tanda Tangan Mengetahui (nama jelas)




Hendrawan

Tanda Tangan Menyetujui (nama jelas)



Hermawan Widyaprasetya



PT. MERSIFARMA TM.
DIVISI MANUFACTURING
SUKABUMI - INDONESIA

FORMULIR PERMINTAAN PERLENGKAPAN PRODUKSI

Form. No 2PR00/FORM/107.03

Tgl. Berlaku :
16 Februari 2026
Dibuat oleh :
ELC

Tanggal: 10/26/26

No: 095/MFG/PROD/U-1/V1/2026

Nama Barang :

Roda Trolley barang ukuran 3 inch

Jumlah Permintaan :

1. Roda trolley ukuran 3 inch (roda hidup 10 pcs)
2. Roda trolley ukuran 3 inch (roda mati 10 pcs)

Peralatan Baru / Penambahan / Penggantian :

Penggantian

Alokasi :

Produksi Unit 1 Non Steril

Nama Mesin / Alat :

Roda Trolley

No. Inventaris :

Indikator Kerusakan :

Karet roda trolley sudah terkikis

Uraian Penjelasan (Alasan Rinci Penggunaan) :

Kondisi karet roda trolley saat ini sudah terkikis akibat intensitas penggunaan yang tinggi. Trolley digunakan untuk mobilisasi karton obat jadi, bahan baku, dan bahan kemasan.

Kebutuhan untuk 5 trolley

Lampiran (v) :

- | | |
|-------------------------------------|--|
| ☒ | Berita Acara Kerusakan |
| ☒ | Form Service |
| ☐ | Foto Barang Rusak |
| ☐ | Bincard Penunjang / Kartu Stock Barang |
| ☐ | Foto / Drawing Peralatan Baru |

Pemohon,

10/26/26
TSAC

(Koordinator / Supervisor)

Mengetahui / Menyetujui,

18/26/26
Fil


(Ast. Mgr. / Mgr. Produksi)

Terima 17/26/26

Lampiran

Roda Trolley Unit 1 NS					
No	Ukuran	Jumlah	Sudah Diperbaiki (Bagus)	Belum Diperbaiki (Rusak)	Total permintaan Perbaikan
1	3 Inch	10 pcs (Roda Hidup)	-	10 pcs (Roda Hidup)	10 pcs
2	3 Inch	10 pcs (Roda Mati)	-	10 pcs (Roda Mati)	10 pcs
Total					20 pcs

Handwritten notes:
 10/26
 18/26



PT. MERSIFARMA TM
SUKABUMI-INDONESIA

BERITA ACARA KERUSAKAN PERALATAN

Disisi oleh Pemohon

No. : dg BAKP/ V /2026

Departemen : Produksi Unit 1 Non Steril

Hari / Tanggal : Jumat, 22 Mei 2026

Nama Peralatan : Roda Trolley

Merk / Type : -

No. Inventaris : -

Kronologis:

Kondisi karet roda trolley saat ini sudah terkikis akibat intensitas penggunaan yang tinggi. Hal ini menghambat fungsinya sebagai alat bantu mobilitas, sehingga beban berat sulit untuk dipindahkan. Perlu adanya penggantian agar pekerjaan kembali ringan tanpa harus mengangkat beban secara manual.

Kategori (Dept. GA):

- ☐ Peralatan Furniture
- ☐ Peralatan Mobil
- ☐ Peralatan Dapur
- ☐ Peralatan Keamanan
- ☐ Peralatan Kebersihan
- ☐ _____
- ☐ _____

Kategori (Dept. Engineering):

- ☒ Mesin
 - ☒ Produksi
 - ☐ Alat Angkut Barang Berat
 - ☐ Validasi
 - ☐ Peralatan Laboratorium
 - ☐ _____

☐ Alat Angkut Barang Berat

☐ _____

Kategori (IT):

- ☐ Peralatan Printer/Komputer
- ☐ Peralatan CCTV
- ☐ Peralatan IT
- ☐ _____
- ☐ _____

SYARAT WAJIB : 1. Sertakan foto barang yang rusak

Tindakan Sementara yang diambil :

Membuat berita acara kerusakan

Membuat Form Service (No. 30757)

Dibuat:

[Signature]

Tgl. 22/05
(Staf/Koord)

Diperiksa:

[Signature] 22/05

Tgl. _____
(Koord./SpwAst. Mgr)

Menyetujui:

[Signature]

Tgl. _____
(Kepala Departemen)

Disposisi:

Ajukan sbb roda trolley.

(Checklist Departemen terkait sesuai kategori peralatan yang rusak)

☐ Dept. General Affair

☒ Dept. Engineering

☐ Dept. Information Technology

(Disisi oleh bagian Departemen terkait yang menarkasi)

Catatan hasil identifikasi:

Roda rusak, ban roda sudah pada pecah

[Signature]

Disposisi:

☐ Perbaikan Internal

☐ Identifikasi/Perbaikan Melalui Jasa

☒ Membutuhkan Part

☐ Rusak tidak bisa digunakan

☒ Menerbitkan SPB

☐ Menerbitkan SPJ

Nama Petugas yang mengidentifikasi:

Sandipa

Tgl/bln/thn:


Nomor : COM-FPT/001C.00
Dokumen

Tanggal Berlaku : **11 SEP 2023**


Disetujui oleh

[Signature]


Lampiran Roda Trolley



Roda Trolley Rusak Ukuran 3 Inch



Roda Trolley Rusak Ukuran 3 Inch



Roda Trolley Rusak Ukuran 3 Inch

JSRG 22/26
105

A 22/26
105

Note :

Kebutuhan roda trolley unit 1 sebanyak 20 pcs untuk
5 trolley penggantian yang rusak.