

[illegible]

- Pengadaan baru untuk permintaan departement QC (laboratorium Mikrobiologi)
- Analisa Permintaan Barang Terlampir ✓
- Formulir Latar belakang dan Perbandingan Harga Terlampir ✓
- Estimasi Harga dan Gambar Dust Bin (Tempat Sampah) Terlampir ✓
- Data CAPA temuan audit BPOM pada tanggal 27-28 April 2026 Terlampir. ✓

Pembibit
Dendin P

Diperiksa
Maw. R.

Mengetahui

[Signature]

Damesta P.N.

- material stainless steel
- Dikembangkan keanggang sampam
- Tutup menutup saluran
- Kapasitas 30 liter
- Sistem pedal 4

ANALISA PERMINTAAN BARANG

Due Date : 01 - J
Tanggal : 22 - .

No	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Stok Saat Ini (A)	Rencana Kebutuhan (B)	Kekurangan (A - B + C)	Pending Penerimaan (C)	Jumlah	Realisasi Pembelian	Re
1.	IAP00027	Tempat Sampah	Pc	0	1	-1	0	1	0	

Catatan :

1. Tempat Sampah Pedal Stainless Steel Uk. 30 Liter

- Digunakan untuk menampung sampah sisa analisa dan mencegah risiko kontaminasi di area laboratorium mikrobiologi.
- Estimasi harga : Rp. 549.000/Pc

Latar Belakang Permintaan :

- Sehubungan dengan adanya temuan BPOM Suplemen pada tanggal 27-28 April 2026 yaitu ditemukan potensi kontaminasi di Ruang Cuci Alat: tempat sampah plastik dalam kondisi terbuka. Oleh karena itu diperlukan pengadaan tempat sampah yang tertutup dengan kapasitas yang lebih besar. Saat ini tersedia tempat sampah tertutup dengan kapasitas yang tidak memadai, sehingga digunakan tempat sampah plastik tambahan untuk menampung sampah sisa analisa.

Terlampir Penawaran harga dan matriks CAPA BPOM.

Dibuat Oleh,


22/4
C. 07

Shindy Octavia
Admin QC

Diperiksa


24/4
03

Asti Muliati
SPV Mikrobiologi QC

Disetujui


22/4
20

Robertus Luki Praptono
Manager QC

Mengetahui


23/4
17

Danieska Poetra Natamy
Manager GA



Gambar Informa
Tempat Sampah
Pedal Stainless Steel
Fingerprint Proof 30
Liter - Silver



Kamar Mandi & Kebersihan > Perlengkapan Kebersihan > Tempa

Kapasitas
30 L

Atur Jumlah

1 +

Subtotal Pembelian:

Rp549.000

Beli Sekarang

+ Keranjang

Informa Tempat Sampah Pedal Stainless Steel Fingerprint Proof 30 Liter - Silver

★ 4.6 66 Ulasan | Brand: Informa

Rp549.000 **21%**

Rp549.000

S&K Berlaku

Penyedia produk ini



Spesifikasi Produk

Informasi Produk

🛡️ Jaminan pengembalian

🗑️ Inner bucket: ya

- Memiliki fitur soft close (menutup perlahan)
- Finger print resistant
- Terbuat dari material berkualitas yang kuat dan tahan lama
- Mudah dibersihkan
- Cocok untuk penggunaan di hunian pribadi atau area komersial
- Kapasitas: 30 L
- Jenis tutup: pedal
- Inner bucket: ya
- Dimensi produk: 29 cm x 29 cm x 65 cm

- Warna: Silver
- Dimensi Kemasan: 31.0 x 31.0 x 68.0 cm
- Berat: 8 kg
- SKU: 10178314
- Nama Komoditas: TRASH BIN FINGERPRINT SLOW CLOSE 30LT

Handwritten signature/initials



PT. MEISIRAMA TM
DIVISI MANUFACTURING
SUKAHATI-INDONESIA

Nama Industri/Perusahaan : PT. Meisirama Tiranda Merusana

Alamat : Jl. Raya Pelabuhan II km 19 Cikembang - Sukabumi

Tujuan Inspeksi : Pemeriksaan rutin Sistem Produksi Suplemen Kesehatan

Tanggal Inspeksi : 27 - 28 April 2026

No.	Temuan	Kategori (Kritis, Mayor, Minor)	Peringatan	Kondisi Saat Ini	GAP Analysis	Root Cause Analysis	No. CAPA	CAPA	Batas Waktu Penyelesaian	Status	Departemen	Penanggung Jawab	Detail Perubahan
6.8	Ditemukan potensi kontaminasi di Ruang Cuci Alat. Lemari penyimpanan alat yang sudah dicuci tidak menutup sempurna (terdapat celah), tempat sampah plastik dalam ruangan terlihat.	Minor	QC/QA 2021 BAB 4 Poin 4.1.3. - Ditemukan potensi kontaminasi dari lemari penyimpanan alat yang sudah dicuci tidak menutup sempurna (terdapat celah), tempat sampah plastik dalam ruangan terlihat.	- Terdapat Lemari penyimpanan untuk alat yang sudah dicuci tidak menutup sempurna, namun terdapat kontaminasi pada lantai yang terlihat sehingga tidak dapat menutup sempurna. - Terdapat tempat sampah tertinggi dan terendah yang terdapat di Ruang Cuci Alat untuk menyimpan sampah sisa analisis yang kemudian akan dibuang ke TPS. Kapasitas tempat sampah tidak terdapat label yang menunjukkan kapasitas tempat sampah untuk menyimpan sampah sisa analisis.	- Belum dilakukan pengurangan kondisi lemari penyimpanan peristisan. - Kapasitas tempat sampah yang terdapat di Ruang Cuci Alat tidak memadai sehingga ada plastik tambahan sebagai tempat penyimpanan sampah. - Tidak dilakukan pemantauan tempat sampah plastik segera setelah pembuangan sampah.	- Terdapat pengunci lemari penyimpanan alat yang tidak terdapat dengan baik sehingga lemari penyimpanan alat tidak dapat ditutup dengan sempurna. - Tidak dilakukan pemantauan tempat sampah plastik segera setelah pembuangan sampah.	CA 6.8.1 CA 6.8.2	Membuat Job Service perbaikan lemari penyimpanan alat Perbaikan pengunci lemari penyimpanan alat	15-Jun-26 30-Jun-26	CLOSED CLOSED	QC ENG	(Aat) (Aati)	CA 6.8.1 Perbaikan Job Service Perbaikan Pengunci Lemari CA 6.8.2 Laporan Perbaikan Pengunci Lemari Penyimpanan Alat
CA 6.8.3	Penggunaan tempat sampah berpenutup dengan kapasitas yang lebih besar								15-Jul-26	OPEN	QC	(Aat)	
PA 6.8.1	Review efektivitas kondisi lemari penyimpanan alat setelah dilakukan perbaikan								30-Sep-26	OPEN	QC	(Aat)	
PA 6.8.2	Review efektivitas penggunaan tempat sampah tertinggi di Ruang Cuci Alat								15-Oct-26	OPEN	QC	(Aat)	

22/26
27/26