

Urgent

No :
Tanggal : 14 Agustus 2026
Dari : Engineering

SURAT PERMINTAAN BARANG

No	Kode Barang	Nama Barang, Tipe, Spesifikasi	Lokasi / User	Riwayat Pembelian				Jumlah Permintaan	Satuan	Target Date	Kategori		Keterangan
				Tanggal	Jumlah	No SPB	Supplier						
1	IMO12135	Linear Bearing ABBA BRD 35AO BAF11090545	Unit 6B	-	-	-	-	6	Pcs	28-08-26	1. Inventaris		Untuk Blowing Machine di Unit 6B. No Inventaris : 1644-18-1-0181-2
2	ATSP01085	Guide Rail Linear Bearing ABBA BRD 35AO BAF11090545 @700mm	Unit 6B	-	-	-	-	2	Pcs	28-08-26	2. Spareparts	V	
3	IMO12135	Linear Bearing ABBA BRC 25AO BAE06291258	Unit 6B	-	-	-	-	6	Pcs	28-08-26	3. Consumable		
4	ATSP01085	Guide Rail Linear Bearing ABBA BRC 25AO BAE06291258 @700mm	Unit 6B	-	-	-	-	2	Pcs	28-08-26	4. Jasa		
5	IMO12135	Linear Bearing ABBA BRC 25R0 BAF07152790	Unit 6B	-	-	-	-	6	Pcs	28-08-26	5. Project		
6	ATSP01085	Guide Rail Linear Bearing ABBA ABBA BRC 25R0 BAF07152790 @700mm	Unit 6B	-	-	-	-	2	Pcs	28-08-26			
7	IMO12135	Linear Bearing ABBA BRC30A6 BAF10210250	Unit 6B	-	-	-	-	6	Pcs	28-08-26			
8	ATSP01085	Guide Rail Linear Bearing ABBA BRC 302A6 @700mm	Unit 6B	-	-	-	-	2	Pcs	28-08-26			

PERMINTAAN SPAREPART UNTUK BLOWING MACHINE DI UNIT 6B

Situasi :

Kondisi saat ini semua parts yang diajukan belum memiliki spare dan sudah rusak yang menyebabkan breakdown Mesin Blowing dikarenakan tidak ada spare.

Target :

Memenuhi semua kebutuhan untuk semua mesin-mesin produksi untuk menghindari mesin breakdown & downtime yang tinggi.

Proposal :

Pengadaan parts yang sesuai baik Quality, Quantity & Size dan akan dimasukan kedalam Stock spareparts.

Tanda tangan Pemohon (nama jelas)		Tanda Tangan Mengetahui (nama jelas)		Tanda Tangan Menyetujui (nama jelas)	
					
Ajeng Ayu D		Muchtar Arsil		Hermawan Widyaprasetya	

LAMPIRAN



Rekomendasi link Pembelian :

<https://shopee.co.id/ABBA-TAIWAN-BRD-35-AO-Linear-Guideway-Bearing-i.282331424.8311464461>

<https://tk.tokopedia.com/ZS5kJ6cx/>

<https://indonesian.alibaba.com/product-detail/Original-ABBA-Linear-Bearing-Linear-Guide-1601238049098.html>

<https://tk.tokopedia.com/ZS5kDsVcV/>

<https://shopee.co.id/ABBA-BRC-25-U0-Linear-Guides-Bearing-i.282331424.11314006715>

<https://shopee.co.id/ABBA-BRC-25-RO-Linear-Guides-Bearing-i.282331424.9470286669>

<https://shopee.co.id/%E2%9C%85Baru-Abba-Brc-25-Ro-Linear-Guides-Bearing-Terbatas-i.551724594.18696050877>

<https://www.tokopedia.com/dechmerch/linear-bearing-abba-brc-30-su-bah>



ABBA Linear Distributor Indonesia

Kontak Kami

+62 819-2410-154

0741-7393050

sales@novsaindonesia.com

nov.novsa@gmail.com

Alamat Usaha

Kantor Jambi

Jl. Sersan Anwar Bay Lrg. Banyuwangi No.40 Simpang Rimbo, Alam Barajo, Jambi | 36129 Indonesia

Delivery Point

Jl. Kresna Iv, Komp. Wisma Tajur Blok F4 No. 02 Tajur, Ciledug, Tangerang | 15152 Indonesia

 PT. MERSIFARMA TM SUKABUMI-INDONESIA		BERITA ACARA KERUSAKAN PERALATAN		Diisi oleh Pemohon No. : 093/BAKP/VIII/2026
Departemen : Engineering		Kategori (Dept. GA): ☐ Peralatan Furniture ☐ Peralatan Mobil ☐ Peralatan Dapur ☐ Peralatan Keamanan ☐ Peralatan Kebersihan ☐ _____ ☐ _____ Kategori (Dept. Engineering): ☐ Mesin ☒ Produksi ☐ Alat Angkut Barang Berat ☐ Validasi ☐ Peralatan Laboratorium ☐ _____ ☐ Alat Angkut Barang Berat ☐ _____ ☐ _____ Kategori (IT): ☐ Peralatan Printer/Komputer ☐ Peralatan CCTV ☐ Peralatan IT ☐ _____ ☐ _____		
Hari / Tanggal : Rabu, 12 Juli 2026				
Nama Peralatan : Blowing Machine				
Merk / Type : -				
No. Inventaris : 1644-18-1-0181-2				
Kronologis: Kondisi saat ini semua parts yang diajukan belum memiliki spare dan sudah rusak yang menyebabkan breakdown Mesin Blowing dikarenakan tidak ada spare.				
SYARAT WAJIB : 1. Sertakan foto barang yang rusak				
Tindakan sementara yang diambil: Mengajukan SPB				
Dibuat:  Mokh. Andri Gunawan Tgl. _____ (Staf/Koord)	Diperiksa:  Muchtar Arsil Tgl. _____ (Koord./Spv/Ast. Mgr)	Menyetujui:  Hermawan Widyaprasetya Tgl. _____ (Kepala Departemen)	Disposisi:	
(Checklist Departemen terkait sesuai kategori peralatan yang rusak) ☐ Dept. General Affair ☒ Dept. Engineering ☐ Dept. Information Technology				
(Diisi oleh bagian Departemen terkait yang memeriksa) Catatan hasil identifikasi:				
Disposisi: ☐ Perbaikan Internal ☐ Membutuhkan Part ☒ Menerbitkan SPB ☐ Identifikasi/Perbaikan Melalui Jasa ☐ Rusak tidak bisa digunakan ☐ Menerbitkan SPJ				
Nama Petugas yang mengidentifikasi:			Tgl/bln/thn:	
Nomor Dokumen : COM-FPT/001C.00	Tanggal Berlaku : 11 SEP 2023	Disetujui oleh : 		